

ESTRUTURAS Y EDIFICIOS

Centro Unificado de Frontera, construido en las chacras Nº 150, 151, 152, 177, 178, 179, 205 y 206 según planos catastrales del éjido urbano de Santo Tomé (Ctes.), que consta de las siguientes edificaciones:

- a) Administración del Patio Carretero Aduanero: de 1346 m², según planos de arquitectura DAQ 001 a 009 y los correspondientes planos estructurales, de instalaciones hidrosanitarias y eléctricos.
- b) Administración del Centro de Frontera: de 1578 m², según planos de arquitectura CAQ 001 a 015 y los correspondientes planos estructurales, de instalaciones hidrosanitarias y eléctricos.
- c) Control de Pasajeros (sentido BR-AR): de 132 m², según planos de arquitectura CCQ 001 a 004 y los correspondientes planos estructurales, de instalaciones hidrosanitarias y eléctricos.
- d) Control de Pasajeros (sentido AR-BR): de 132 m², según planos de arquitectura CCQ 001 a 004 y los correspondientes planos estructurales, de instalaciones hidrosanitarias y eléctricos.
- e) Apoyo al peaje (62 m²) y peaje: según planos de arquitectura CPQ 001 a 007 y los correspondientes planos estructurales, de instalaciones hidrosanitarias y eléctricos.
- f) Garita de ingreso de camiones (sentido AR-BR): de 18 m², según planos de arquitectura DGQ 001 a 002 y los correspondientes planos estructurales, de instalaciones hidrosanitarias y eléctricos.
- g) Garita de ingreso de camiones (sentido BR-AR): de 18 m², según planos de arquitectura DGQ 001 a 002 y los correspondientes planos estructurales, de instalaciones hidrosanitarias y eléctricos.
- h) Gendarmería Nacional Argentina: de 186 m², según planos de arquitectura CGQ 001 a 007 y los correspondientes planos estructurales, de instalaciones hidrosanitarias y eléctricos.
- i) Puesto de Guardia de Gendarmería Nacional Argentina: de 70 m², según plano de arquitectura CGQ 008 y los correspondientes planos estructurales, de instalaciones hidrosanitarias y eléctricos.
- j) Tanque de Agua: según plano de arquitectura DRQ 001 y los correspondientes planos estructurales, de instalaciones hidrosanitarias y eléctricos.
- k) Edificio de Transformador y Grupo Electrónico: de 44 m², según planos de arquitectura DTQ 001 a 002 y los correspondientes planos estructurales, de instalaciones hidrosanitarias y eléctricos, incluyendo:
 * 1530-01 Grupo Electrónico marca ONAN, modelo 450 DFED de 563 KVA (\$ 76.100)
 * 1530-02 Grupo Electrónico marca ONAN modelo 28 DGBB de 35 KVA (\$ 11.800)
 * 1525-01 Transformador Trifásico de 1250 KVA marca TADEO CZERWENY (\$ 13.400)
 * 1525-01 Transformador Trifásico de 63 KVA marca TADEO CZERWENY (\$ 2.800)
- l) Edificio de Sanitarios de camioneros: de 153 m², según planos de arquitectura DSQ 001 a 008 y los correspondientes planos estructurales, de instalaciones hidrosanitarias y eléctricos.
- m) Edificio de Comedor de camioneros: de 154 m², según planos de arquitectura DCQ 001 a 004 y los correspondientes planos estructurales, de instalaciones hidrosanitarias y eléctricos.
- n) Edificio de Laboratorio Fitosanitario: de 290 m², según planos de arquitectura DLQ 001 a 007 y los correspondientes planos estructurales, de instalaciones hidrosanitarias y eléctricos y cobertura de plataforma para laboratorio: de 170 m², según planos de arquitectura DLQ 008 a 009 y los correspondientes planos estructurales y eléctricos.
- o) Edificio de Ambulatorio, Seguridad y Bomberos: de 44 m², según planos de arquitectura DBQ 001 a 002 y los correspondientes planos estructurales, de instalaciones hidrosanitarias y eléctricos.
- p) Edificio de Inspección Física y Depósito de Cargas: de 3795 m², según planos de arquitectura DFQ 001 a 005 y los correspondientes planos estructurales, de instalaciones hidrosanitarias y eléctricos.
- q) Edificio de Fumigación: de 191 m², según plano de arquitectura DUQ 001 y los correspondientes planos estructurales, de instalaciones hidrosanitarias y eléctricos.
- r) Patio Carretero Aduanero: según planos CEL 001 a 011 y DEL 001 a 003
- s) Edificio de Oficinas para Operadores de Comercio Exterior Argentinos: ubicado en el área destinada a servicios privados, según Planos de arquitectura, estructurales, instalaciones hidrosanitarias y eléctricos DDA 003, DDE 002, DDI 001-002-003-004-005-006-007, DDL 001, DDQ 001.
- t) Edificio de Oficinas para Operadores de Comercio Exterior Brasileño: ubicado en el área destinada a servicios privados, según Planos de arquitectura, estructurales, instalaciones hidrosanitarias y eléctricos DDA 003, DDE 002, DDI 001-002-003-004-005-006-007, DDL 001, DDQ 001.
- u) Playa para cargas peligrosas según Planos: DVI 005
- v) Fosa para incineración según Planos: VVQ 006
- w) Edificio de Sanitario para Camioneros II de 140 m² cubierto - 12,73 m² semi cubierto según Planos de Arquitecturas: DSA 021 PLANTA BAJA - PLANILLA DE ABERTURAS; DSQ 003 CORTES Y ABERTURAS; DSA 022 CORTE A - A y B - B, DSE 021 CUBIERTA; DSQ 007 DETALLES; DSI 004 TABLEERO DE ILUMINACION CD 5-1, CD 5-2
 Compuesto por 13 Inodoros, 13 Duchas Electricas, 6 Migitorios , 16 Lavatorios, 5 piletas de lavar y 1 dispenser de A° I°
 x) Garita balanza patio de camiones (Playa de Estacionamiento para MIC - DTA AR): Nueva Garita Aduana s/Plano CEL 008-1 - (07/08/2009) - 16,64 m². Consta de 1 baño y 2 oficinas de Atencion.
 y) Canil para Administracion de Aduana Argentina (SENASA): de acuerdo a lo estipulado en la Resolución COMAB Nº 004/05 y con un convenio celebrado entre la Aduana de Santo Tomé y MERCOVIA S. A, donde la Empresa renuncia expresamente a realizar en el futuro reclamos por los gastos derogado para la construcción de esta obra. Actualmente se encuentran ocupados 4 Caniles. Los caniles con las dimensiones unitarias expresada en Plano. Area canil: 5,52 m² - Aberturas de chapa, cubierta metalica y albañileria tradicional. Area abierta con cerramiento metalico (Cerro) 6,71 m².
- z) Estacionamiento Funcionarios lado Br frente a Restaurante Da Ponte: Diciembre 2018 - Ubicación según plano VVQ 001
 Estructura de hierro laminado cuadrado y cubierta de chapa prepintada - 20 Lugares - 125 m² Cubierto.
 aa) Estacionamiento Funcionarios Receita Federal: Ubicación al Nor Este de Administracion Patio
 Estructura de hierro laminado cuadrado y cubierta de chapa prepintada - 10 Lugares - 62,5 m² Cubierto.
 ab) Estacionamiento personal en base Gendarmeria nacional: Ubicación al Nor Oeste de Base.
 Estructura de hierro laminado cuadrado y cubierta de chapa prepintada - 10 Lugares - 62,5 m² Cubierto.
- ACCESO VIAL ARGENTINO: comprende una extensión de 7609,28 metros y con un ancho de calzada de 7.30 metros, incluyendo señalización vertical, horizontal y obras de arte, según planos AAV 001 a 015, ADV 001 a 004, AAL 001 a 003, AIL 001 a 006, AIV 001 y 002
- ACCESO VIAL BRASILEÑO: comprende una extensión de 6643.80 metros y con un ancho de calzada de 7.20 metros, incluyendo señalización vertical, horizontal y obras de arte, según planos BAL 001 a 003, BAV 001 a 014, BDV 001, BIL 001 a 005, BIV 001 y 002 y BPL 001 a 002
- PUENTE VIAL SOBRE EL RÍO URUGUAY: de 1402.5 metros de longitud total, conformado por 33 vanos de 42.5 metros de longitud, según planos DEE 001 a 002, PAL 001 a 012, PAE 001, PVE 001 a 002, PSE 001 a 006, PVA 001 a 010, PEA 001 a 006, PSA 001 a 002, PLA 001 a 003, PPA 001 a 004 y PPE 001 a 002.

Documento assinado digitalmente



VIVIANE ESSE
 Data: 01/12/2025 17:43:24-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



EDERALDO JOSE SANTOS DE ARAUJO BARROS
 Data: 01/12/2025 11:49:57-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

IF-2025-132999066-APN-DNATF#JGM

ESTRUCTURAS Y EDIFICIOS

Centro Unificado de Frontera, construido en las chacras N° 150, 151, 152, 177, 178, 179, 205 y 206 según planos catastrales del éjido urbano de Santo Tomé (Ctes.), que consta de las siguientes edificaciones:

31/12/2006 NUEVAS INVERSIONES DEL CONCESIONARIO (II)
 RECONSTRUCCION EDIFICIO INSPECCION FISICA
 AMPLIACION PATIO CARRETERO (BALANZA DE PESAJE)

31/12/2007 NUEVAS INVERSIONES DEL CONCESIONARIO (II)
 AMPLIACION INSPECCION FISICA
 CAMARA FRIA
 OFICINA ANVISA
 AMPLIACION PATIO CARRETERO

31/12/2008 NUEVAS INVERSIONES DEL CONCESIONARIO (II)
 AMPLIACION SENASA
 CERCO OLIMPICO
 DRENAJES
 EDIFICIO DESPACHANTE AR IV
 EDIFICIO DESPACHANTE BR IV
 ESTACIONAMIENTO MOTOS BR
 ESTACIONAMIENTO PREVIO
 GARITA PEAJES LIVIANOS
 SALA ANVISA
 SANITARIO PATIO
 OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION

31/12/2009 NUEVAS INVERSIONES DEL CONCESIONARIO (II)
 ACCESO PATIO CARRETERO
 AMPLIACION SECTOR FITOSANITARIO
 AMPLIACION PLAYAS ESTACIONAMIENTOS
 NUEVAS OBRAS: CAMARA FRIA
 NUEVAS OBRAS: DRENAJES
 NUEVAS OBRAS: EDIFICIOS DESPACHANTES
 NUEVAS OBRAS: EDIFICIO RESTAURANT
 AMPLIACION EDIFICIO ADMINISTRACION DEL PATIO CARRETERO
 (-) MENOS: OBRAS EN PROCESO EJECUCIÓN 2008

31/12/2010 NUEVAS INVERSIONES DEL CONCESIONARIO (II)
 ADM. PATIO CENTRAL TELEFONICA
 BANQUINAS
 CAMARA DOMO
 CARTELERIA PATIO CAMIONES
 CONSTRUCCION PEAJES LIVIANOS
 DESAGUES CLOACALES
 INSPECCION FISICA
 INSPECCION FISICA CAMARA FRIA
 MINISTERIO AGRICULTURA
 OBRA PUENTE GRUA
 PLAYA ESTACIONAMIENTO CAMIONES BR
 PLAYA ESTACIONAMIENTO CAMIONES AR - OBRAS EN CURSO 2010

31/12/2011 NUEVAS INVERSIONES DEL CONCESIONARIO (II)
 PARQUIZACION C.U.F.
 ACCESO VIAL - BANQUINAS
 PATIO CARRETERO
 ESTACIONAMIENTO AFIP
 EDIFICIO INSPECCION FISICA
 EDIFICIO M.A.P.A. - SE.NA.S.A.
 EDIFICIO GENDARMERIA NACIONAL
 PLAYA ESTACIONAMIENTO CAMIONES AR - OBRAS EN CURSO 2010
 PATIO CARRETERO - LOSAS - OBRAS EN CURSO 2011

31/12/2012 NUEVAS INVERSIONES DEL CONCESIONARIO (II)
 PATIO CARRETERO LOSAS T1
 CAMARA FRIA
 PATIO CARRETERO DRENAJES
 PATIO CARRETERO INST. PARARRAYOS
 PATIO CARRETERO - LOSAS T1 - OBRAS EN CURSO 2011
 PATIO CARRETERO - LOSAS T2 - OBRAS EN CURSO 2012

31/12/2013 NUEVAS INVERSIONES DEL CONCESIONARIO (II)
 PATIO CARRETERO - LOSAS T2
 PATIO CARRETERO
 EDIFICIOS ORGANISMOS
 ACCESOS: - TERRAPLENES
 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
 PATIO CARRETERO - LOSAS T2 - OBRAS EN CURSO 2012

31/12/2014 NUEVAS INVERSIONES DEL CONCESIONARIO (II)
 PATIO CARRETERO - LOSAS
 PATIO CARRETERO
 EDIFICIOS ORGANISMOS
 ACCESOS: - REPAVIMENTACION
 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

31/12/2015 NUEVAS INVERSIONES DEL CONCESIONARIO (II)
 PATIO CARRETERO - LOSAS
 EDIFICIOS ORGANISMOS
 ACCESOS: - REPAVIMENTACIONES
 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

31/12/2016 NUEVAS INVERSIONES DEL CONCESIONARIO (II)
 PATIO CARRETERO - LOSAS
 EDIFICIOS ORGANISMOS
 ACCESOS: - REPAVIMENTACIONES

31/12/2017 NUEVAS INVERSIONES DEL CONCESIONARIO (II)
 PATIO CARRETERO - LOSAS
 PATIO CARRETERO - OTRAS
 EDIFICIOS ORGANISMOS
 ACCESOS: - REPAVIMENTACIONES
 EDIFICIOS ADMINISTRACION

IF-2025-132999066-APN-DNATF#JGM

ESTRUTURAS Y EDIFICIOS

Centro Unificado de Frontera, construido en las chacras N° 150, 151, 152, 177, 178, 179, 205 y 206 según planos catastrales del éjido urbano de Santo Tomé (Ctes.), que consta de las siguientes edificaciones:

31/12/2018 NUEVAS INVERSIONES DEL CONCESIONARIO (II)

PATIO CARRETERO - ESTACIONAMIENTOS
PATIO CARRETERO - CERCOS PERIMETRALES
PATIO CARRETERO - INSTALACIONES
ACCESOS: - DRENAJES Y SEÑALIZACIONES
ACCESOS: - REPAVIMENTACIONES
EDIFICIOS ORGANISMOS - INSTALACIONES
EDIFICIOS ORGANISMOS - MOBILIARIOS

31/12/2019 NUEVAS INVERSIONES DEL CONCESIONARIO (II)

PATIO CARRETERO - ESTACIONAMIENTOS
PATIO CARRETERO - CERCOS PERIMETRALES
PATIO CARRETERO - INSTALACIONES
ACCESOS: - DRENAJES Y SEÑALIZACIONES
ACCESOS: - REPAVIMENTACIONES
EDIFICIOS ORGANISMOS - INSTALACIONES
EDIFICIOS ORGANISMOS - MOBILIARIOS

31/12/2020 NUEVAS INVERSIONES DEL CONCESIONARIO (II)

PATIO CARRETERO - INSTALACIONES
ACCESOS: - DRENAJES Y SEÑALIZACIONES
EDIFICIOS ORGANISMOS - INSTALACIONES

31/12/2021 NUEVAS INVERSIONES DEL CONCESIONARIO (II)

PATIO CARRETERO - INSTALACIONES
ACCESOS: - DRENAJES Y SEÑALIZACIONES
EDIFICIOS ORGANISMOS - INSTALACIONES

31/12/2022 NUEVAS INVERSIONES DEL CONCESIONARIO (II)

PATIO CARRETERO - INSTALACIONES
ACCESOS: - DRENAJES Y SEÑALIZACIONES
EDIFICIOS ORGANISMOS - INSTALACIONES

INVERSIONES EN OBRAS COMPROMETIDAS EN ACTA DE ACUERDO (III)**31/12/2006 REPARACION Y REPAVIMENTACION TRAZA**

Incluye ensayos pavimentos, acondicionamiento taludes y contrat.

REPARACION BANQUINAS

REPOSICION ALAMBRADOS

EDIFICIOS DESPACHANTES

COMPLEMENTOS URBANISTICOS CUF

INVERSIONES REALIZADAS POR TERCEROS (IV)**31/12/2006 EDIFICIO DESPACHANTES CUROTTO Y ASOCIADOS**

EDIFICIO DESPACHANTES ROPEL COMISSARIA E DESPACHOS ADUANEIROS

INVERSIONES REALIZADAS POR TERCEROS (IV)**31/12/2008 EDIFICIO DESPACHANTES MARIA VANDERLEIA SOMMER KHOL**

EDIFICIO DESPACHANTES UNIMERCOSUL COMISSARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.

INVERSIONES REALIZADAS POR TERCEROS (IV)**31/12/2009 EDIFICIO RESTAURANT DA PONTE****INVERSIONES REALIZADAS POR TERCEROS (IV)****31/12/2011 EDIFICIO DESPACHANTES ROPEL COMISSARIA E DESPACHOS ADUANEIROS (AMPLIACION)**

IF-2025-132999066-APN-DNATF#JGM

**INVENTARIO DE LAS AREAS Y BIENES DE PROPIEDAD DE LOS PAISES,
QUE INTEGRAN EL AREA EN CONCESION**

DESCRIPCION
Tierras fiscales según Decreto 1743 / 96 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Corrientes: Inmueble situado al sur de la chacra Nro. 237 y al este de la chacra Nro. 262, individualizado en la letra C en el plano que como Anexo forma parte del Decreto Nro 1743 / 96 en una franja de 100 m de ancho a partir de las chacras Nro. 236, 237 y 262 hasta el Río Uruguay
Tierras adquiridas a la Prefeitura Municipal de São Borja por Mercovía S.A., escrituradas a nombre del Departamento Nacional de Estradas e Rodagens - DNER -, que consta de las siguientes dimensiones: a) 27 ha. 83 a. 91 ca. 16 ma. b) 07 ha. 15 a. 85 ca. 89 ma., situadas en el Municipio de São Borja, lugar denominado "Matadouro Público", y con linderos detallados en Escritura Pública de Desapropiação Nº50121/96. R\$ 60,908,14
Tierras adquiridas al Sr. Jorge Durañona, escrituradas a nombre de la Dirección Nacional de Vialidad, que consta de las siguientes dimensiones: 4 Ha., 5 a., 34 ca., situadas en el Departamento Santo Tomé, Chacra Nº140, Provincia de Corrientes.
Tierras adquiridas a la Sra. Alba Lía Centeno de Villalba, escrituradas a nombre de la Dirección Nacional de Vialidad, que consta de las siguientes dimensiones: 4 Ha., 3 a., 52 ca., situadas en el Departamento Santo Tomé, Chacra Nº 146, Provincia de Corrientes.
Tierras adquiridas a los Sres. Agustín A. y Rodolfo A. Tonelotto, escrituradas a nombre de la Dirección Nacional de Vialidad, que consta de las siguientes dimensiones: a) 4 Ha., 34 a., 86ca., correspondientes a la Chacra Nº147, y b) 4 Ha., 51 a., 64 ca., correspondientes a la Chacra Nº 148, del Departamento Santo Tomé, Provincia de Corrientes.
Tierras adquiridas a la Sra. Verónica González, escrituradas a nombre de la Dirección Nacional de Vialidad, que consta de las siguientes dimensiones: 1 Ha., 3 a., 20 ca., situadas en el Departamento Santo Tomé, Chacra Nº 144, Fracción D1, Provincia de Corrientes.
Tierras adquiridas a la Sra. Josefa González, escrituradas a nombre de la Dirección Nacional de Vialidad, que consta de las siguientes dimensiones: 1 Ha., 1 a., 30 ca., situadas en el Departamento Santo Tomé, Chacra Nº 144, Fracción A1, Provincia de Corrientes.
Tierras adquiridas a la Sra. Urbana González, escrituradas a nombre de la Dirección Nacional de Vialidad, que consta de las siguientes dimensiones: 1 Ha., 1 a., 90 ca., situadas en el Departamento Santo Tomé, Chacra Nº 144, Fracción C1, Provincia de Corrientes.
Tierras adquiridas al Sr. Ceferino González, escrituradas a nombre de la Dirección Nacional de Vialidad, que consta de las siguientes dimensiones: 1 Ha., 1 a., 90 ca., situadas en el Departamento Santo Tomé, Chacra Nº 144, Fracción B1, Provincia de Corrientes.
Tierras adquiridas a la Fundação Educacional de São Borja por Mercovía S.A., escrituradas a nombre del Departamento Nacional de Estradas e Rodagens - DNER -, que consta de las siguientes dimensiones: 3 ha. 11 a. 65 ca., situadas en el Municipio de São Borja, lugar denominado "Matadouro Público", y con linderos detallados en Escritura Pública de Desapropiação Nº 5061/97. R\$ 12,466
Tierras adquiridas a Sindicato Rural de São Borja por Mercovía S.A., escrituradas a nombre del Departamento Nacional de Estradas e Rodagens - DNER -, que consta de las siguientes dimensiones: a) 5 ha. 96 a. 24 ca. 40 ma b) 4 ha. 84 a. 8 ca. 86 ma, situadas en el Municipio de São Borja, lugar denominado "Matadouro Público", y con linderos detallados en Escritura Pública de Desapropiação Nº 5044/97. R\$ 40,512,47
Tierras adquiridas a Odilon Benevenuti Medeiros por Mercovía S.A., escrituradas a nombre del Departamento Nacional de Estradas e Rodagens - DNER -, que consta de las siguientes dimensiones: a) 6 ha. 4045.53 m2, b) 1 ha. 902.35 m2, situadas en el Municipio de São Borja lugar denominado "Estiva", y con linderos detallados en Escritura Pública de Desapropiação Nº 5037/97. R\$ 33,382,10
Tierras adquiridas a Arlindo Muniz Saraiva por Mercovía S.A., escrituradas a nombre del Departamento Nacional de Estradas e Rodagens - DNER -, que consta de las siguientes dimensiones: a) 2 ha. 7588.65 m2, b) 8357.37 m2, situadas en el Municipio de São Borja, lugar denominado "Rincão da Estiva", y con linderos detallados en Escritura Pública de Desapropiação Nº 5043/97. R\$ 15,096,07
Tierras adquiridas a Paulo Assis Valduga por Mercovía S.A., escrituradas a nombre del Departamento Nacional de Estradas e Rodagens - DNER -, que consta de las siguientes dimensiones: a) 5 ha. 1484.38 m2, situadas en el Municipio de São Borja, lugar denominado "Rincão da Estiva", y con linderos detallados en Escritura Pública de Desapropiação Nº 5036/97. R\$ 22,138,28
Tierras adquiridas a Sucessão Delcio de Souza Paz por Mercovía S.A., escrituradas a nombre del Departamento Nacional de Estradas e Rodagens - DNER -, que consta de las siguientes Dimensiones: a) 5 ha. 85 a. 2 ca. 12 ma., situadas en el Municipio de São Borja, lugar denominado "Estiva", y con linderos detallados en Escritura Pública de Desapropiação Nº 5052/97. R\$ 19.306
Tierras adquiridas a Ariama Cerealista Ltda. por Mercovía S.A., escrituradas a nombre del Departamento Nacional de Estradas e Rodagens - DNER -, que consta de las siguientes dimensiones: a) 3949.31 m2, situada en el Municipio de São Borja, lugar denominado "Chácara Rincão da Estiva", y con linderos detallados en Escritura Pública de Desapropiação Nº 5055/97. R\$ 1.481
Tierras adquiridas a Ary Dornelles da Luz por Mercovía S.A., escrituradas a nombre del Departamento Nacional de Estradas e Rodagens - DNER -, que consta de las siguientes dimensiones: a) 1 Ha. 66 a. 80 ca. 74 ma., situada en el Municipio de São Borja, lugar denominado "Estiva", y con linderos detallados en Escritura Pública de Desapropiação Nº 5051/97. R\$ 11.000
Tierras adquiridas a Clair Sebastião Ribas por Mercovía S.A., escrituradas a nombre del Departamento Nacional de Estradas e Rodagens - DNER -, que consta de las siguientes dimensiones: a) 4 a. 84 ca. 5 ma., situada en el Municipio de São Borja, y con linderos detallados en Escritura Pública de Desapropiação Nº 5060/97. R\$ 1.700
Tierras adquiridas a Oswaldo Fabricio da Silva por Mercovía S.A., escrituradas a nombre del Departamento Nacional de Estradas e Rodagens - DNER -, que consta de las siguientes dimensiones: a) 1 Ha. 07 a. 25 ca. 73 ma., situada en el Municipio de São Borja, lugar denominado "Estiva", y con linderos detallados en Escritura Pública de Desapropiação Nº 5056/97. R\$ 4.612

IF-2025-132999066-APN-DNATF#JGM

INFORMATIZACION PEAJE Y PATIO CARRETERO						
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PROPIEDAD	USO
31/12/2001	501-03	CABINAS METÁLICAS DE 1000 X 600 X 300	UN	4	MERCOVIA	MERCOVIA
31/12/2001	501-04	CABINAS METÁLICAS DE 1000 X 800 X 300	UN	6	MERCOVIA	MERCOVIA
31/12/2001	501-05	CABINA DE POLYESTER DE 1000 X 800 X 300	UN	1	MERCOVIA	MERCOVIA
31/12/2001	980-18	BARRERA AUTOMÁTICA DE ALUMINIO DE 3 MTS. POR 60 MM	UN	1	MERCOVIA	MERCOVIA
31/12/2001	980-19	BARRERA AUTOMÁTICA DE ALUMINIO DE 3 MTS. POR 60 MM	UN	1	MERCOVIA	MERCOVIA
31/12/2001	980-20	BARRERA AUTOMÁTICA DE ALUMINIO DE 3 MTS. POR 60 MM	UN	1	MERCOVIA	MERCOVIA
31/12/2001	980-21	BARRERA AUTOMÁTICA DE ALUMINIO DE 3 MTS. POR 60 MM	UN	1	MERCOVIA	MERCOVIA
31/12/2001	980-22	BARRERA AUTOMÁTICA DE ALUMINIO DE 3 MTS. POR 60 MM	UN	1	MERCOVIA	MERCOVIA
31/12/2001	980-23	BARRERA AUTOMÁTICA DE ALUMINIO DE 3 MTS. POR 60 MM	UN	1	MERCOVIA	MERCOVIA
31/12/2001	980-24	BARRERA AUTOMÁTICA DE ALUMINIO DE 3 MTS. POR 60 MM	UN	1	MERCOVIA	MERCOVIA
31/12/2001	980-25	BARRERA AUTOMÁTICA DE ALUMINIO DE 3 MTS. POR 60 MM	UN	1	MERCOVIA	MERCOVIA
31/12/2001	980-26	BARRERA AUTOMÁTICA DE ALUMINIO DE 3 MTS. POR 60 MM	UN	1	MERCOVIA	MERCOVIA
31/12/2001	980-27	BARRERA AUTOMÁTICA DE ALUMINIO DE 3 MTS. POR 60 MM	UN	1	MERCOVIA	MERCOVIA
31/12/2001	980-28	BARRERA AUTOMÁTICA DE ALUMINIO DE 3 MTS. POR 60 MM	UN	1	MERCOVIA	MERCOVIA
31/12/2001	980-29	BARRERA MANUAL DE ALUMINIO DE 3 MTS POR 60 MM	UN	1	MERCOVIA	MERCOVIA
31/12/2001	980-30	BARRERA MANUAL DE ALUMINIO DE 3 MTS POR 60 MM	UN	1	MERCOVIA	MERCOVIA
31/12/2001	980-31	BARRERA MANUAL DE ALUMINIO DE 3 MTS POR 60 MM	UN	1	MERCOVIA	MERCOVIA
31/12/2001	980-32	BARRERA MANUAL DE ALUMINIO DE 3 MTS POR 60 MM	UN	1	MERCOVIA	MERCOVIA
31/12/2001	980-40	PORTAPEANAS DE ACERO INOXIDABLE	UN	16	MERCOVIA	MERCOVIA
31/12/2001	980-41	PORTAPEANAS DOBLES DE ACERO INOXIDABLE	UN	16	MERCOVIA	MERCOVIA
31/12/2001	501-06	CABINAS PARA PEAJE	UN	1	MERCOVIA	MERCOVIA
31/12/2001	501-07	CABINAS PARA PEAJE	UN	1	MERCOVIA	MERCOVIA
31/12/2001	981-48	SOFTWARE PARA PEAJE Y PATIO CARRETERO	UN	1	MERCOVIA	MERCOVIA
30/06/2003	981-50	SOFTWARE PARA PEAJE Y PATIO CARRETERO	UN	1	MERCOVIA	MERCOVIA
15/10/2004	981-51	SOFTWARE SISTEMA EDI	UN	1	MERCOVIA	MERCOVIA
07/02/2006		SISTEMA EDI	UN	1	FILIAL	MERCOVIA
01/10/2006	995-01	SISTEMA PEAJE LIVIANO	UN	1	MERCOVIA	MERCOVIA
09/10/2006		SOFTWARE MAIL SERVER	UN	1	FILIAL	MERCOVIA
11/10/2006		SISTEMA REGISTRO DE PUNTOS DE FUNCIONARIOS	UN	1	FILIAL	MERCOVIA
29/11/2006		ACTUALIZACION SISTEMA CUF 2000	UN	1	FILIAL	MERCOVIA
31/12/2007	951-01	SISTEMA DE PEAJE LIVIANO	UN	1	MERCOVIA	MERCOVIA
31/12/2008		ACTUALIZACION SISTEMA CUF 2000	UN	1	FILIAL	MERCOVIA
22/05/2009	995-04	SISTEMA Y EQUIPO CONTROL PERSONAL	UN	1	MERCOVIA	MERCOVIA
01/12/2009		ACTUALIZACION SISTEMA CUF 2000	UN	1	FILIAL	MERCOVIA
31/12/2010		ACTUALIZACION SISTEMA CUF 2000	UN	1	FILIAL	MERCOVIA
01/10/2011	995-01	SISTEMA PEAJE LIVIANO	UN	1	MERCOVIA	MERCOVIA
01/10/2011	995-01	SISTEMA PEAJE LIVIANO	UN	1	MERCOVIA	MERCOVIA
31/12/2011		ACTUALIZACION SISTEMA CUF 2000	UN	1	FILIAL	MERCOVIA
31/12/2012		ACTUALIZACION SISTEMA CUF 2000	UN	1	FILIAL	MERCOVIA
31/12/2013		ACTUALIZACION SISTEMA CUF 2000	UN	1	FILIAL	MERCOVIA
15/04/2014	99501	SISTEMA PEAJE LIVIANO	UN	1	MERCOVIA	MERCOVIA
07/08/2014	99501	SISTEMA PEAJE LIVIANO	UN	1	MERCOVIA	MERCOVIA
31/12/2014	92	ACTUALIZACION SISTEMA CUF 2000	UN	1	FILIAL	MERCOVIA
04/12/2015	99505	SISTEMA DE GESTION BEJERMAN	UN	1	MERCOVIA	MERCOVIA
31/12/2015	104	ACTUALIZACION SISTEMA CUF 2000	UN	1	FILIAL	MERCOVIA
31/12/2016	118	ACTUALIZACION SISTEMA CUF 2000	UN	1	FILIAL	MERCOVIA
31/12/2017	131	ACTUALIZACION SISTEMA CUF 2000	UN	1	FILIAL	MERCOVIA
31/12/2018	131	ACTUALIZACION SISTEMA CUF 2000	UN	1	FILIAL	MERCOVIA
07/10/2019	99507	SISTEMA GESTION RRHH	UN	1	MERCOVIA	MERCOVIA
31/12/2019	158	SISTEMA CUF 2000	UN	1	FILIAL	MERCOVIA
31/12/2020	159	SISTEMA CUF 2000	UN	1	FILIAL	MERCOVIA
31/12/2021	160	SISTEMA CUF 2000	UN	1	FILIAL	MERCOVIA
31/12/2022	160	SISTEMA CUF 2000	UN	1	FILIAL	MERCOVIA

IF-2025-132999066-APN-DNATF#JGM

LISTA DE ACTIVOS
INVENTARIO - CENTRO UNIFICADO DE FRONTERA

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TIPO	UBICACIÓN	QUANT.	ESTADO
Mesa para computadora gris, superficie de MDF, recubrimiento de Formica y patas metálicas, con dos cajones, marca Mar	0001	Bien Móvil	Edificio de Apoyo al Pasajero AR-BR, Sala de Enfermería	1	Regular (averías)
Mesa para computadora con superficie de MDF, recubrimiento de Formica, gris, con patas metálicas, base de teclado, sin	0004	Bien móvil	Edificio de Apoyo al Pasajero AR-BR, Sala de Depósito de Ingresos Federa	1	Irrecuperable (daño extenso)
Mesita auxiliar gris, con Armario de MDF, recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0005	Bien móvil	Guardia Receita Federal sentido AR-BR	1	Bueno (marcas de uso)
Mesita auxiliar gris, con Armario de MDF, recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0006	Bien móvil	Guardia Receita Federal sentido AR-BR	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF, recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca Mar	0007	Bien móvil	Guardia Receita Federal sentido AR-BR	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora gris, tapa de MDF, recubrimiento de Formica y patas metálicas, sin cajones, con lazo de cable en	0008	Bien móvil	Edificio de Apoyo al Pasajero AR-BR, comedor Migraciones Argentina	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora con superficie de MDF, recubrimiento de Formica, gris, con patas metálicas, sin cajones, marca M	0009	Bien móvil	Edificio de Apoyo al Pasajero AR-BR, comedor Migraciones Argentina	1	Regular (averías)
Mesa para computadora con superficie de MDF, recubrimiento de Formica, gris, con patas metálicas, base de teclado, sin	0010	Bien móvil	Edificio de Apoyo al Pasajero AR-BR, comedor Migraciones Argentina	1	Irrecuperable (daño extenso)
Aire acondicionado de ventana, marca Surrey, capacidad de refrigeración desconocida	0011	Bien móvil	Edificio de Apoyo al Pasajero AR-BR, comedor Migraciones Argentina	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF, recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca Mar	0012	Bien móvil	Edificio de Apoyo al Pasajero BR-AR, oficina de Senasa	1	Regular (averías)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF, recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0013	Bien móvil	Edificio de Apoyo al Pasajero BR-AR, oficina de Senasa	1	Regular (averías)
Aire acondicionado de la marca Fedders, capacidad de refrigeración desconocida	0014	Bien móvil	Edificio de Apoyo al Pasajero BR-AR, oficina de Senasa	1	Regular (averías)
Mesilla auxiliar con superficie de MDF, revestimiento de Formica, gris con patas metálicas, marca Marelli	0015	Bien móvil	Edificio de Apoyo al Pasajero BR-AR, oficina de Senasa	1	Irrecuperable (daño extenso)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF, recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca Mar	0016	Bien móvil	Edificio de Apoyo al Pasajero BR-AR, sala de inspección	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, tapa de MDF, recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0017	Bien móvil	Edificio de Apoyo al Pasajero BR-AR, sala de inspección	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, tapa de MDF, recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0018	Bien móvil	Edificio de Apoyo al Pasajero BR-AR, sala de inspección	1	Regular (averías)
Silla de oficina, giratoria, base metálica con 5 patas y poleas, apoya brazos metálicos, asiento y respaldo metálicos cubiert	0019	Bien móvil	Edificio de Apoyo al Pasajero BR-AR, sala de inspección	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, tapa de MDF, recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0020	Bien móvil	Edificio de Apoyo al Pasajero BR-AR, comedor de Aduana Argentinas	1	Bueno (marcas de uso)
Aire acondicionado tipo ventana, blanco, marca York, capacidad de refrigeración desconocida	0021	Bien móvil	Edificio de Apoyo al Pasajero BR-AR, Dormitorio de Aduana Argentina	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, con tapa de MDF, revestimiento de Formica y patas metálicas, tres cajones, con llave, marca	0022	Bien móvil	Cabina de Aduana Argentina hacia BR-AR	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora gris, con tapa de MDF, revestimiento de Formica y patas metálicas, tres cajones, con llave, marca	0023	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF, planta baja, sala 95 - Migraciones Arge	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora gris, con tapa de MDF, recubrimiento de Formica y patas metálicas, sin cajones, marca Marelli	0024	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF, planta baja, sala 95 - Migraciones Arge	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora gris, con tapa de MDF, recubrimiento de Formica y patas metálicas, sin cajones, marca Marelli	0025	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF, planta baja, sala 95 - Migraciones Arge	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora con superficie de MDF, recubrimiento de Formica, gris, con patas metálicas, base de teclado, sin	0026	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF, planta baja, sala 95 - Migraciones Arge	1	Irrecuperable (daño extenso)
Mesa para computadora gris, con tapa de MDF, recubrimiento de Formica y patas metálicas, sin cajones, marca Marelli	0027	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF, planta baja, sala 95 - Migraciones Arge	1	Irrecuperable (daño extenso)
Mesa para computadora gris, con tapa de MDF, recubrimiento de Formica y patas metálicas, sin cajones, marca Marelli	0028	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF, planta baja, sala 95 - Migraciones Arge	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, con tapa de MDF, recubrimiento de Formica y patas metálicas, sin cajones, marca Marelli	0029	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF, planta baja, sala 92 - Migraciones Arge	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora gris, con tapa de MDF, recubrimiento de Formica y patas metálicas, sin cajones, marca Marelli	0030	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF, planta baja, sala 92 - Migraciones Arge	1	Bueno (marcas de uso)
Armario de MDF, revestimiento de Formica, con dos puertas, gris, con llave	0031	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF, planta baja, sala 92 - Migraciones Arge	1	Regular (averías)
Armario de MDF, revestimiento de Formica, con dos puertas, gris, con llave	0032	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - sala sin número, dormitorio de Aduana	1	Regular (averías)
Mesita auxiliar con Armario de MDF, revestimiento de Formica y patas metálicas, gris	0033	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - sala sin número, dormitorio de Aduana	1	Regular (averías)
Cocina compacta con cocina, fregadero y nevera, modelo Compact Pocket, beige, con tapa de acero inoxidable, un grifo, d	0034	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - sala sin número, cocina de la Aduana	1	Regular (averías)
Armario de MDF, revestimiento de Formica, con dos puertas, gris, con llave	0035	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - sala sin número, Gendarmería	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF, recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca Mar	0036	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - sala sin número, Gendarmería	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF, recubrimiento de Formica y patas metálicas, con base de teclado, marca	0037	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - sala sin número, Gendarmería	1	Regular (averías)
Armario con cuatro puertas (inferior en MDF, revestimiento de Formica y superior en cristal), gris, marca Marelli	0038	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - sala sin número, Gendarmería	1	Irrecuperable (daño extenso)
Armario de MDF, revestimiento de formica, con dos puertas, gris, marca Marelli	0039	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - sala 20, Agencia Federal de Hacienda	1	Bueno (marcas de uso)
Armario de MDF, revestimiento de Formica, con dos puertas inferiores, gris, marca Marelli	0040	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - sala 20, Agencia Federal de Hacienda	1	Regular (averías)
Archivador de MDF, revestimiento de formica, con cuatro cajones, gris, marca Marelli	0041	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - sala 20, Agencia Federal de Hacienda	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora gris, tapa de MDF, recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0042	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - sala 20, Agencia Federal de Hacienda	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, tapa de MDF, recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0043	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - sala 20, Agencia Federal de Hacienda	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF, recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca Mar	0044	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - sala 20, Agencia Federal de Hacienda	1	Bueno (marcas de uso)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF, recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0045	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - sala 20, Agencia Federal de Hacienda	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, tapa de MDF, recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0046	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - sala 117, cafetería de Receita Federal	1	Bueno (marcas de uso)
Silla giratoria, con ruedas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de tela roja, marca Marelli	0047	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - sala 117, cafetería de Receita Federal	1	Irrecuperable (daño extenso)
Silla de acceso, respaldo y asiento en espuma con tapicería de tela roja, pie metálico sin ruedas	0048	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - sala 117, cafetería de Receita Federal	1	Irrecuperable (daño extenso)
Archivador de MDF, con recubrimiento de Formica, con cuatro cajones, gris, marca Marelli	0049	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - habitación 118, residencia de Receita	1	Irrecuperable (daño extenso)
Armario gris, en MDF, recubrimiento de Formica, marca Marelli	0050	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - sala 115, Oficina de la Aduana	1	Irrecuperable (daño extenso)

IN-2025-432999-0066-APN-DNAT-#JCM

LISTA DE ACTIVOS
INVENTARIO - CENTRO UNIFICADO DE FRONTERA

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TIPO	UBICACIÓN	QUANT.	ESTADO
Mesa para computadora gris, superficie de MDF, recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca Mar	0051	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - sala 115, Oficina Receita Federal de B	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF, recubrimiento de Formica, patas metálicas, con base de teclado, marca M	0052	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - sala 115, Oficina Receita Federal de B	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF, recubrimiento de Formica, patas metálicas, marca Marelli	0053	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - sala 119, oficina de Migraciones Arge	1	Irrecuperable (daño extenso)
Gabinete de MDF, revestimiento de Formica, gris, con dos puertas inferiores de MDF y dos puertas superiores de cristal, m	0054	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - sala 119, oficina de Migraciones Arge	1	Regular (averías)
Cocina compacta con cocina, fregadero y nevera, modelo Compact Pocket, beige, con tapa de acero inoxidable, un grifo, d	0055	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - sala 145, cocina de Migraciones, Haci	1	Bueno (marcas de uso)
Armario de MDF, recubrimiento fórmico, gris, con dos puertas, marca Marelli	0056	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - sala 98, oficina de Migraciones Argent	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF, recubrimiento de Formica, patas metálicas, con base de teclado, marca M	0057	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - sala 98, oficina de Migraciones Argent	1	Irrecuperable (daño extenso)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF, recubrimiento de Formica, patas metálicas, con base de teclado, marca M	0058	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF, Garita de Migraciones Argentina hacia	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF, recubrimiento de Formica, patas metálicas, con base de teclado, marca M	0059	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF, Garita de Migraciones Argentina hacia	1	Regular (averías)
Aire acondicionado tipo ventana, marca Carrier, potencia de refrigeración desconocida	0060	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF, Garita de Migraciones Argentina hacia	1	Regular (averías)
Cocina compacta con cocina, fregadero y nevera, modelo Compact Pocket, blanca, con tapa de acero inoxidable, un grifo,	0061	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon cocina	1	Bueno (marcas de uso)
Frigorífico compacto Coventry, modelo ZC-901T, blanco, 220V	0062	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon cocina	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, tapa y patas de MDF con recubrimiento de Formica, sin cajones, marca desconocida	0063	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Migraciones Argentina, pasillo, sala d	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, en "L", tapa y patas de MDF con recubrimiento de Formica, sin cajones, marca desconocida	0064	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Migraciones Argentina, pasillo, sala d	1	Regular (averías)
Aire acondicionado dividido, marca Surrey, solo frío, 9.000 Btu	0065	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Migraciones Argentina, pasillo, sala d	1	Bueno (marcas de uso)
Mesita auxiliar de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, gris, marca Marelli	0066	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Aduana Argentina	1	Regular (averías)
Armario de MDF con recubrimiento de Formica, gris, con dos puertas, marca Marelli	0067	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Aduana Argentina	1	Regular (averías)
Mesa para computadora con superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, gris, con base de teclado,	0068	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Aduana Argentina	1	Regular (averías)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, guía de cable en la parte superior, si	0069	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Aduana Argentina	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora con superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, gris, con base de teclado,	0070	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Aduana Argentina	1	Regular (averías)
Mesilla auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, sin cajones, marca Marelli	0071	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Aduana Argentina	1	Regular (averías)
Armario de MDF con recubrimiento de Formica, gris, con dos puertas, marca Marelli	0072	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Aduana Argentina	1	Regular (averías)
Armario con cuatro puertas (inferior en MDF, revestimiento de Formica y superior en cristal), gris, marca Marelli	0073	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Aduana Argentina	1	Irrecuperable (daño extenso)
Armario con cuatro puertas (inferior en MDF, revestimiento de Formica y superior en cristal), gris, marca Marelli	0074	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Aduana Argentina	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora con superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, gris, con base de teclado,	0075	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Aduana Argentina	1	Bueno (marcas de uso)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con cable looper en la parte superior	0076	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Aduana Argentina	1	Bueno (marcas de uso)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0077	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Aduana Argentina	1	Regular (averías)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0078	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Aduana Argentina	1	Regular (averías)
Cocina compacta con cocina, fregadero y nevera, modelo Compact Pocket, beige, con tapa de acero inoxidable, un grifo, d	0079	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Aduana Argentina, cocina	1	Bueno (marcas de uso)
Armario gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica, con dos puertas, marca Marelli	0080	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Aduana Argentina, baño	1	Regular (averías)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0081	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Aduana Argentina, sala 59	1	Regular (averías)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas, marca Marelli	0082	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Aduana Argentina, sala 59	1	Regular (averías)
Silla de acceso con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de tela roja	0083	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Aduana Argentina, sala 59	1	Irrecuperable (daño extenso)
Taburete giratorio alto, patas, asiento y respaldo metálicos en espuma con tapicería de tela roja, marca Marelli	0084	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Aduana Argentina, Oficina de Adminis	1	Bueno (marcas de uso)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas, marca Marelli	0085	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Aduana Argentina, Sala 43	1	Bueno (marcas de uso)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas, marca Marelli	0086	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Aduana Argentina, Sala 43	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca	0087	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Aduana Argentina, Sala 43	1	Regular (averías)
Mesa de centro gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0088	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Aduana Argentina, Sala 43	1	Regular (averías)
Taburete giratorio alto, patas, asiento y respaldo metálicos en espuma con tapicería de tela roja, marca Marelli	0089	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Aduana Argentina, Recepción	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0090	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Sala de Mercoservice	1	Regular (averías)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con tapicería de tela roja, marca Marelli	0091	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Sala de Mercoservice	1	Bueno (marcas de uso)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas inferiores, tres plantas superiores, marca Marelli	0092	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Receita Federal do Brasil	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca	0093	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Receita Federal do Brasil	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca	0094	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Receita Federal do Brasil	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con tapicería de tela roja, marca Marelli	0095	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Receita Federal do Brasil	1	Bueno (marcas de uso)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0096	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Receita Federal do Brasil	1	Regular (averías)
Mesa para computadora con superficie de MDF, recubrimiento de Formica, gris, con patas metálicas, base de teclado, sin	0097	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Receita Federal do Brasil	1	Regular (averías)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0098	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Receita Federal do Brasil	1	Regular (averías)

COMAB
Comisión Mixta Argentina-Brasileña para la
Puente Santo Tomé - São Boria

LISTA DE ACTIVOS
INVENTARIO - CENTRO UNIFICADO DE FRONTERA

[illegible]

LISTA DE ACTIVOS
INVENTARIO - CENTRO UNIFICADO DE FRONTERA

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TIPO	UBICACIÓN	QUANT.	ESTADO
Cocina compacta con cocina, fregadero y nevera, modelo Compact Pocket, blanca, con tapa de acero inoxidable, un grifo,	0147	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Receita Federal do Brasil, cocina	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de acceso con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de tela roja	0148	Bien móvil	Edificio de Administración Pátio - Receita Federal do Brasil, sala 18	1	Irrecuperable (daño extenso)
Archivador de MDF con recubrimiento de Formica, gris, cuatro cajones, marca Marelli	0149	Bien móvil	Edificio de Administración Pátio - Receita Federal do Brasil, sala 16	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca	0150	Bien móvil	Edificio de Administración Pátio - Receita Federal do Brasil, sala de servi	1	Bueno (marcas de uso)
Archivador de MDF con recubrimiento de Formica, gris, cuatro cajones, marca Marelli	0151	Bien móvil	Edificio de Administración Pátio - Receita Federal do Brasil, sala de servi	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca	0152	Bien móvil	Edificio de Administración Pátio - Receita Federal do Brasil, sala de servi	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de acceso con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de tela roja	0153	Bien móvil	Edificio de Administración Pátio - Receita Federal do Brasil, sala de servi	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora con superficie de MDF, recubrimiento de Formica, gris, con patas metálicas, base de teclado, sin	0154	Bien móvil	Edificio de Administración Pátio - Receita Federal do Brasil, sala de servi	1	Irrecuperable (daño extenso)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca	0155	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Receita Federal do Brasil	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora con superficie de MDF, recubrimiento de Formica, gris, con patas metálicas, base de teclado, sin	0156	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Receita Federal do Brasil	1	Irrecuperable (daño extenso)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca	0157	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Receita Federal do Brasil	1	Regular (averías)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0158	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Receita Federal do Brasil	1	Regular (averías)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0159	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Receita Federal do Brasil	1	Bueno (marcas de uso)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0160	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Receita Federal do Brasil	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con tapicería de tela roja, marca Marelli	0161	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Receita Federal do Brasil	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca	0162	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Receita Federal do Brasil	1	Regular (averías)
Mesa para computadora con superficie de MDF, recubrimiento de Formica, gris, con patas metálicas, base de teclado, sin	0163	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Salón de la Gendarmería	1	Irrecuperable (daño extenso)
Mesa para computadora gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, sin cajones, marca Marelli	0164	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Salón de la Gendarmería	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, sin cajones, marca Marelli	0165	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Salón de la Gendarmería	1	Regular (averías)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas bajas, tres plantas superiores, dos puertas de cristal, mar	0166	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Salón de la Gendarmería	1	Regular (averías)
Silla de acceso con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de tela roja	0167	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Salón de la Gendarmería	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora gris, Armario de madera y patas metálicas, con dos cajones, marca Marelli	0168	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Salón de la Gendarmería	1	Irrecuperable (daño extenso)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0169	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Salón de la Gendarmería	1	Regular (averías)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0170	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Salón de la Gendarmería	1	Regular (averías)
Silla de acceso con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de tela roja	0171	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Salón de la Gendarmería	1	Irrecuperable (daño extenso)
Cocina compacta con cocina, fregadero y nevera, modelo Compact Pocket, blanca, con tapa de acero inoxidable, un grifo,	0172	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Salón de la Gendarmería	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca	0173	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Circulación lado BR	1	Regular (averías)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con recubrimiento de tela roja, sin apoya brazos,	0174	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Circulación lado BR	1	Regular (averías)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas, marca Marelli	0175	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Circulación lado BR	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, sin cajones, marca Marelli	0176	Bien móvil	Edificio de Apoyo al Pasajero AR-BR, Sala de Enfermería	1	Regular (averías)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas, marca Marelli	0177	Bien móvil	Edificio de Apoyo al Pasajero AR-BR, Sala de Enfermería	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca	0178	Bien móvil	Edificio de Apoyo al Pasajero AR-BR, Sala de Enfermería	1	Regular (averías)
Silla de estudio con brazo articulado en MDF y Formica, patas, asiento y respaldo metálicos en espuma con recubrimiento	0179	Bien móvil	Edificio de Sala de Reuniones	1	Excelente (como nuevo)
Silla de estudio con brazo articulado en MDF y Formica, patas, asiento y respaldo metálicos en espuma con recubrimiento	0180	Bien móvil	Edificio de Sala de Reuniones	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de estudio con brazo articulado en MDF y Formica, patas, asiento y respaldo metálicos en espuma con recubrimiento	0181	Bien móvil	Edificio de Sala de Reuniones	1	Excelente (como nuevo)
Silla de estudio con brazo articulado en MDF y Formica, patas, asiento y respaldo metálicos en espuma con recubrimiento	0182	Bien móvil	Edificio de Sala de Reuniones	1	Excelente (como nuevo)
Silla de estudio con brazo articulado en MDF y Formica, patas, asiento y respaldo metálicos en espuma con recubrimiento	0183	Bien móvil	Edificio de Sala de Reuniones	1	Excelente (como nuevo)
Silla de estudio con brazo articulado en MDF y Formica, patas, asiento y respaldo metálicos en espuma con recubrimiento	0184	Bien móvil	Edificio de Sala de Reuniones	1	Excelente (como nuevo)
Silla de estudio con brazo articulado en MDF y Formica, patas, asiento y respaldo metálicos en espuma con recubrimiento	0185	Bien móvil	Edificio de Sala de Reuniones	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de estudio con brazo articulado en MDF y Formica, patas, asiento y respaldo metálicos en espuma con recubrimiento	0186	Bien móvil	Edificio de Sala de Reuniones	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de estudio con brazo articulado en MDF y Formica, patas, asiento y respaldo metálicos en espuma con recubrimiento	0187	Bien móvil	Edificio de Sala de Reuniones	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de estudio con brazo articulado en MDF y Formica, patas, asiento y respaldo metálicos en espuma con recubrimiento	0188	Bien móvil	Edificio de Sala de Reuniones	1	Excelente (como nuevo)
Silla de estudio con brazo articulado en MDF y Formica, patas, asiento y respaldo metálicos en espuma con recubrimiento	0189	Bien móvil	Edificio de Sala de Reuniones	1	Bueno (marcas de uso)
Armario de MDF con recubrimiento de Formica, gris, cuatro puertas inferiores y cuatro superiores, marca Marelli	0190	Bien móvil	Edificio de Sala de Reuniones	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa de reunión con tapa de MDF, recubrimiento de Formica, gris, con patas metálicas, marca Marelli	0191	Bien móvil	Edificio de Sala de Reuniones	1	Regular (averías)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0192	Bien móvil	Edificio de Sala de Reuniones	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con dos cajones, marca	0193	Bien móvil	Edificio de Sala de Reuniones	1	Regular (averías)
Silla de estudio con brazo articulado en MDF y Formica, patas, asiento y respaldo metálicos en espuma con recubrimiento	0194	Bien móvil	Edificio de Sala de Reuniones	1	Regular (averías)

IF-2025-132999066-ARPN-DNATE#JGM

LISTA DE ACTIVOS
INVENTARIO - CENTRO UNIFICADO DE FRONTERA

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TIPO	UBICACIÓN	QUANT.	ESTADO
Silla de estudio con brazo articulado en MDF y Formica, patas, asiento y respaldo metálicos en espuma con recubrimiento	0195	Bien móvil	Edificio de Sala de Reuniones	1	Excelente (como nuevo)
Silla de estudio con brazo articulado en MDF y Formica, patas, asiento y respaldo metálicos en espuma con recubrimiento	0196	Bien móvil	Edificio de Sala de Reuniones	1	Excelente (como nuevo)
Silla de estudio con brazo articulado en MDF y Formica, patas, asiento y respaldo metálicos en espuma con recubrimiento	0197	Bien móvil	Edificio de Sala de Reuniones	1	Excelente (como nuevo)
Silla de estudio con brazo articulado en MDF y Formica, patas, asiento y respaldo metálicos en espuma con recubrimiento	0198	Bien móvil	Edificio de Sala de Reuniones	1	Excelente (como nuevo)
Silla de acceso con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de tela roja	0199	Bien móvil	Edificio de Sala de Reuniones	1	Excelente (como nuevo)
Marca Split Benda, 12.000 Btu	0200	Bien móvil	Edificio de Sala de Reuniones	1	Excelente (como nuevo)
Aire acondicionado tipo ventana, capacidad desconocida, marca desconocida	0201	Bien móvil	Edificio de Sala de Reuniones	1	Irrecuperable (daño extenso)
Mesa para computadora gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, sin cajones, marca Marelli	0202	Bien móvil	Edificio de Control del Patio - Sala de Oficinas	1	Regular (averías)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas, marca Marelli	0203	Bien móvil	Edificio de Control del Patio - Sala de Oficinas	1	Regular (averías)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas, marca Marelli	0204	Bien móvil	Edificio de Control del Patio - Sala de Oficinas	1	Bueno (marcas de uso)
Minibar Prosdócimo, blanco, 220V	0205	Bien móvil	Edificio de Control del Patio - Sala de Oficinas	1	Regular (averías)
Cocina de suelo de gas de la marca Realce, blanca, cuatro quemadores y un horno	0206	Bien móvil	Edificio de Control del Patio - Sala de Oficinas	1	Regular (averías)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con tapicería de tela roja, marca Marelli	0207	Bien móvil	Edificio de Control del Patio - Sala de Oficinas	1	Irrecuperable (daño extenso)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas, marca Marelli	0208	Bien móvil	Edificio de Control del Patio - Sala de Oficinas	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca	0209	Bien móvil	Edificio de Control del Patio - Sala de Control Interna	1	Regular (averías)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas con tiradores y cerraduras, marca Marelli	0210	Bien móvil	Edificio de Control del Patio - Sala de Control Interna	1	Regular (averías)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con revestimiento de cuero sintético negro, marca	0211	Bien móvil	Edificio de Control del Patio - Sala de Control Interna	1	Excelente (como nuevo)
Impresora HP Laserjet 1012	0212	Bien móvil	Edificio de Control del Patio - Sala de Control Interna	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de aproximación con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético negro	0213	Bien móvil	Edificio de Control del Patio - Sala de Enfermería	1	Regular (averías)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas, marca Marelli	0214	Bien móvil	Edificio de Control del Patio - Sala de Enfermería	1	Regular (averías)
Armario de acero con dos puertas, gris, marca desconocida	0215	Bien móvil	Edificio de Control del Patio - Sala de Enfermería	1	Bueno (marcas de uso)
Aire acondicionado tipo ventana, marca Fedders, potencia desconocida	0216	Bien móvil	Edificio de Control del Patio - Sala de Enfermería	1	Regular (averías)
Camilla con patas metálicas y cama de MDF con espuma y recubrimiento negro courino	0217	Bien móvil	Edificio de Control del Patio - Sala de Enfermería	1	Regular (averías)
Silla de aproximación con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético negro	0218	Bien móvil	Edificio de Control del Patio - Sala de Enfermería	1	Regular (averías)
Escritorio de oficina marrón, en MDF con recubrimiento de Formica, con dos cajones, marca desconocida	0219	Bien móvil	Edificio de Control del Patio - Sala de Enfermería	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de aproximación con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético negro	0220	Bien móvil	Edificio de Control del Patio - Sala de Enfermería	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora gris, Armario de madera y patas metálicas, con dos cajones, marca Marelli	0221	Bien móvil	Edificio de Control del Patio - Sala de Enfermería	1	Bueno (marcas de uso)
Destructor de agujas Bio 2000	0222	Bien móvil	Edificio de Control del Patio - Sala de Enfermería	1	Bueno (marcas de uso)
Teléfono inalámbrico Intelbras, negro, con pantalla LCD	0223	Bien móvil	Edificio de Control del Patio	1	Excelente (como nuevo)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas con tiradores y cerraduras, marca Marelli	0224	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Aduanas de Tránsito Argentina	1	Bueno (marcas de uso)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas, marca Marelli	0225	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Aduanas de Tránsito Argentina	1	Regular (averías)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas, marca Marelli	0226	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Aduanas de Tránsito Argentina	1	Regular (averías)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas, marca Marelli	0227	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Aduanas de Tránsito Argentina	1	Regular (averías)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas, marca Marelli	0228	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Aduanas de Tránsito Argentina	1	Regular (averías)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0229	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Aduanas de Tránsito Argentina	1	Regular (averías)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0230	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Aduanas de Tránsito Argentina	1	Regular (averías)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0231	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Aduanas de Tránsito Argentina	1	Regular (averías)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas bajas, tres plantas superiores, dos puertas de cristal, mar	0232	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Aduanas de Tránsito Argentina	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca	0233	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Aduanas de Tránsito Argentina	1	Regular (averías)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con tapicería de tela roja, marca Marelli	0234	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Aduanas de Tránsito Argentina	1	Regular (averías)
Silla de acceso con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de tela roja	0235	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Aduanas de Tránsito Argentina	1	Regular (averías)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0236	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Policía Federal de Brasil, sala de serv	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca	0237	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Policía Federal de Brasil, sala de serv	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca	0238	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Policía Federal de Brasil, sala de serv	1	Regular (averías)
Mesa para computadora con superficie de MDF, recubrimiento de Formica, gris, con patas metálicas, base de teclado, sin	0239	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Policía Federal de Brasil, sala de serv	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca	0240	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Policía Federal de Brasil, sala de serv	1	Regular (averías)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas con tiradores y cerraduras, marca Marelli	0241	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Policía Federal de Brasil, sala de serv	1	Bueno (marcas de uso)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0242	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Policía Federal de Brasil, sala de serv	1	Bueno (marcas de uso)

LISTA DE ACTIVOS
INVENTARIO - CENTRO UNIFICADO DE FRONTERA

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TIPO	UBICACIÓN	QUANT.	ESTADO
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0243	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Policía Federal de Brasil, sala de serv	1	Regular (averías)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0244	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Policía Federal de Brasil, residencia (h	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca	0245	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Policía Federal de Brasil, cafetería (sa	1	Regular (averías)
Mesa para computadora con superficie de MDF, recubrimiento de Formica, gris, con patas metálicas, base de teclado, sin	0246	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Policía Federal de Brasil, cafetería (sa	1	Irrecuperable (daño extenso)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas inferiores, tres plantas superiores, marca Marelli	0247	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Policía Federal de Brasil, cafetería (sa	1	Irrecuperable (daño extenso)
Silla de oficina sobre ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma cubiertos de tela roja, con apoya brazos marca	0248	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Policía Federal de Brasil, cafetería (sa	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora con superficie de MDF, recubrimiento de Formica, gris, con patas metálicas, base de teclado, sin	0249	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Policía Federal de Brasil, residencia (h	1	Bueno (marcas de uso)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas bajas, tres plantas superiores, dos puertas de cristal, mar	0250	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Policía Federal de Brasil, residencia (h	1	Irrecuperable (daño extenso)
Cajonera de MDF con recubrimiento de formica, gris, cuatro cajones, marca Marelli	0251	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - Ministerio de Agricultura (MAPA)	1	Bueno (marcas de uso)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas, marca Marelli	0252	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - Ministerio de Agricultura (MAPA)	1	Bueno (marcas de uso)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0253	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - Ministerio de Agricultura (MAPA)	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, cajones, marca Marelli	0254	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - Ministerio de Agricultura (MAPA)	1	Regular (averías)
Mesa de reunión con tapa de MDF, recubrimiento de Formica, gris, con patas metálicas, marca Marelli	0255	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - Ministerio de Agricultura (MAPA)	1	Regular (averías)
Silla de estudio con brazo articulado en MDF y Formica, patas, asiento y respaldo metálicos en espuma con recubrimiento	0256	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - Ministerio de Agricultura (MAPA)	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de estudio con brazo articulado en MDF y Formica, patas, asiento y respaldo metálicos en espuma con recubrimiento	0257	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - Ministerio de Agricultura (MAPA)	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de estudio con brazo articulado en MDF y Formica, patas, asiento y respaldo metálicos en espuma con recubrimiento	0258	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - Ministerio de Agricultura (MAPA)	1	Bueno (marcas de uso)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0259	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - Ministerio de Agricultura (MAPA)	1	Regular (averías)
Silla de estudio con brazo articulado en MDF y Formica, patas, asiento y respaldo metálicos en espuma con recubrimiento	0260	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - Ministerio de Agricultura (MAPA)	1	Excelente (como nuevo)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0261	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - Ministerio de Agricultura (MAPA)	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, sin cajones, marca Marelli	0262	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - Ministerio de Agricultura (MAPA)	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de estudio con brazo articulado en MDF y Formica, patas, asiento y respaldo metálicos en espuma con recubrimiento	0263	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - Ministerio de Agricultura (MAPA)	1	Bueno (marcas de uso)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas bajas, tres plantas superiores, dos puertas de cristal, mar	0264	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - MAPA - sala de juntas	1	Bueno (marcas de uso)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas bajas, tres plantas superiores, dos puertas de cristal, mar	0265	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - MAPA - sala de juntas	1	Bueno (marcas de uso)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas, marca Marelli	0266	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - MAPA - sala de juntas	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca	0267	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - MAPA - sala de juntas	1	Bueno (marcas de uso)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas, marca Marelli	0268	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - MAPA - sala de juntas	1	Bueno (marcas de uso)
Cajonera de MDF con recubrimiento de formica, gris, cuatro cajones, marca Marelli	0269	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - MAPA - sala de juntas	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa de centro gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0270	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - MAPA - sala de juntas	1	Regular (averías)
Cajonera de MDF con recubrimiento de formica, gris, cuatro cajones, marca Marelli	0271	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - MAPA - sala de juntas	1	Bueno (marcas de uso)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0272	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - MAPA - sala de juntas	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con tapicería de tela roja, marca Marelli	0273	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - MAPA - sala de juntas	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora con superficie de MDF, recubrimiento de Formica, gris, con patas metálicas, base de teclado, sin	0274	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - MAPA - sala de juntas	1	Regular (averías)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0275	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - MAPA - sala de juntas	1	Regular (averías)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0276	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - MAPA - sala de juntas	1	Bueno (marcas de uso)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas, marca Marelli	0277	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - SENASA - sala de servicios públicos (30-D)	1	Bueno (marcas de uso)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas, marca Marelli	0278	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - SENASA - sala de servicios públicos (30-D)	1	Bueno (marcas de uso)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0279	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - SENASA - sala de servicios públicos (30-D)	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca	0280	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - SENASA - sala de servicios públicos (30-D)	1	Regular (averías)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0281	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - SENASA - sala de servicios públicos (30-D)	1	Regular (averías)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0282	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - SENASA - sala de servicios públicos (30-D)	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con dos cajones, marca	0283	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - SENASA - sala de servicios públicos (30-D)	1	Bueno (marcas de uso)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas bajas, tres plantas superiores, dos puertas de cristal, mar	0284	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - SENASA - sala de servicios públicos (30-D)	1	Irrecuperable (daño extenso)
Cajonera de MDF con recubrimiento de formica, gris, cuatro cajones, marca Marelli	0285	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - SENASA - sala de servicios públicos (30-D)	1	Regular (averías)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con tapicería de tela roja, apoya brazos, marca M	0286	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - SENASA - sala de servicios públicos (30-D)	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora con superficie de MDF, recubrimiento de Formica, gris, con patas metálicas, base de teclado, sin	0287	Bien móvil	Edificio de Laboratorio - SENASA - sala lateral	1	Irrecuperable (daño extenso)
Mesa para computadora con superficie de MDF, recubrimiento de Formica, gris, con patas metálicas, base de teclado, sin	0288	Bien móvil	Edificio de Laboratorio - SENASA - sala lateral	1	Irrecuperable (daño extenso)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas, marca Marelli	0289	Bien móvil	Edificio de Laboratorio - SENASA - sala lateral	1	Bueno (marcas de uso)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas, marca Marelli	0290	Bien móvil	Edificio de Laboratorio - SENASA - sala lateral	1	Bueno (marcas de uso)

LISTA DE ACTIVOS
INVENTARIO - CENTRO UNIFICADO DE FRONTERA

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TIPO	UBICACIÓN	QUANT.	ESTADO
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas, marca Marelli	0291	Bien móvil	Edificio de Laboratorio - SENASA - sala lateral	1	Regular (averías)
Silla de acceso con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de tela roja	0292	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - SENASA - sala de inspección	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de acceso con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de tela roja	0293	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - SENASA - sala de inspección	1	Irrecuperable (daño extenso)
Cajonera de MDF con recubrimiento de formica, gris, cuatro cajones, marca Marelli	0294	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - SENASA - sala 314 (junta)	1	Bueno (marcas de uso)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas bajas, tres plantas superiores, dos puertas de cristal, mar	0295	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - SENASA - sala 314 (junta)	1	Irrecuperable (daño extenso)
Mesa para computadora gris, Armario de madera y patas metálicas, con dos cajones, marca Marelli	0296	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - SENASA - sala 314 (junta)	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de oficina sobre ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma cubiertos de tela roja, con apoya brazos marca	0297	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - SENASA - sala 314 (junta)	1	Bueno (marcas de uso)
Cajonera de MDF con recubrimiento de formica, gris, cuatro cajones, marca Marelli	0298	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - SENASA - sala 314 (junta)		Bueno (marcas de uso)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas, marca Marelli	0299	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - SENASA - sala 314 (junta)	1	Regular (averías)
Mesa de centro gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0300	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - SENASA - sala 314 (junta)	1	Regular (averías)
Mesa para computadora con superficie de MDF, recubrimiento de Formica, gris, con patas metálicas, base de teclado, sin	0301	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - SENASA - sala 314 (junta)	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con tapicería de tela roja, marca Marelli	0302	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - SENASA - sala 314 (junta)	1	Irrecuperable (daño extenso)
Silla de acceso con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de tela roja	0303	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - SENASA - sala 314 (junta)	1	Regular (averías)
Silla de acceso con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de tela roja	0304	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - SENASA - sala 314 (junta)	1	Regular (averías)
Silla de acceso con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de tela roja	0305	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - SENASA - sala 314 (junta)	1	Regular (averías)
Conjunto de asientos, tres unidades, con estructura y patas metálicas, dos apoya brazos, asientos y respaldos de espuma	0306	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - SENASA - sala 314 (junta)	1	Bueno (marcas de uso)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0307	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - SENASA - sala 314 (junta)	1	Bueno (marcas de uso)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas, marca Marelli	0308	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - MAPA - cocina	1	Regular (averías)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas, marca Marelli	0309	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - MAPA - cocina	1	Bueno (marcas de uso)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas, marca Marelli	0310	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - MAPA - cocina	1	Bueno (marcas de uso)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas, marca Marelli	0311	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - MAPA - cocina	1	Regular (averías)
Silla de acceso con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de tela roja	0312	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - MAPA - cocina	1	Regular (averías)
Cocina de suelo de gas, con 5 quemadores, con horno, negra, marca Realce	0313	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - MAPA - cocina	1	Excelente (como nuevo)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca	0314	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - MAPA - cocina	1	Regular (averías)
Silla de oficina sobre ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma cubiertos de tela roja, con apoya brazos marca	0315	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - MAPA - cocina	1	Irrecuperable (daño extenso)
Silla de acceso con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de tela roja	0316	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - MAPA - cocina	1	Irrecuperable (daño extenso)
Silla de acceso con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de tela roja	0317	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - MAPA - cocina	1	Irrecuperable (daño extenso)
Silla de acceso con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de tela roja	0318	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - MAPA - cocina	1	Regular (averías)
Silla de acceso con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de tela roja	0319	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - MAPA - cocina	1	Irrecuperable (daño extenso)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0320	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - MAPA - cocina	1	Regular (averías)
Mesa para computadora con superficie de MDF, recubrimiento de Formica, gris, con patas metálicas, base de teclado, sin	0321	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - MAPA - cocina	1	Regular (averías)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas bajas, tres plantas superiores, dos puertas de cristal, mar	0322	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - MAPA - oficina del sector de inspección animal	1	Bueno (marcas de uso)
Cajonera de MDF con recubrimiento de formica, gris, cuatro cajones, marca Marelli	0323	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - MAPA - oficina del sector de inspección animal	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca	0324	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - MAPA - oficina del sector de inspección animal	1	Bueno (marcas de uso)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas, marca Marelli	0325	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - MAPA - oficina del sector de inspección animal	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca	0326	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - MAPA - oficina del sector de inspección animal	1	Regular (averías)
Silla de oficina sobre ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma cubiertos de tela roja, con apoya brazos marca	0327	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - MAPA - oficina del sector de inspección animal	1	Bueno (marcas de uso)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas, marca Marelli	0328	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - MAPA - oficina del sector de inspección animal	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca	0329	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - MAPA - oficina del sector de inspección animal	1	Bueno (marcas de uso)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0330	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Aduana Argentina	1	Regular (averías)
Armario gris, en MDF con revestimiento de Formica, dos puertas inferiores, dos plantas superiores, marca Marelli	0331	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Oficina de Mercovía	1	Bueno (marcas de uso)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas, marca MDMobile	0332	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Oficina de Mercovía	1	Bueno (marcas de uso)
Frigorífico, frigorífico y congelador marca Bambí, blanco, 220V, volumen desconocido	0333	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Oficina de Mercovía	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de acceso con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de tela roja	0334	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Oficina de Mercovía	1	Regular (averías)
Aire acondicionado tipo ventana, marca York, capacidad desconocida	0335	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Oficina de Mercovía	1	Regular (averías)
Horno eléctrico, marca desconocida, blanco	0336	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Oficina de Mercovía	1	Bueno (marcas de uso)
Cocina de gas, camping, con 2 fogones y horno, marca GP	0337	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Oficina de Mercovía	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con dos cajones, marca	0338	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Oficina de Mercovía	1	Regular (averías)

LISTA DE ACTIVOS
INVENTARIO - CENTRO UNIFICADO DE FRONTERA

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TIPO	UBICACIÓN	QUANT.	ESTADO
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca	0339	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Oficina de Mercovia	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca	0340	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Oficina de Mercovia	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, sin cajones, marca Marelli	0341	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Oficina de Mercovia	1	Regular (averías)
Silla de oficina sobre ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma cubiertos de tela roja, con apoya brazos marca	0342	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Oficina de Mercovia	1	Irrecuperable (daño extenso)
Silla de oficina sobre ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma cubiertos de tela roja, con apoya brazos marca	0343	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con revestimiento de cuero negro, con apoya bra	0344	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Aire acondicionado tipo dividido, marca Surrey, capacidad desconocida	0345	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0346	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Oficina de Mercovia	1	Regular (averías)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas con tiradores y cerraduras, marca Marelli	0347	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Cocina	1	Regular (averías)
Cocina de suelo de gas, marca Venax, cuatro quemadores, un horno	0348	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Cocina	1	Regular (averías)
Frigorífico blanco Electrolux, 214 litros, 220V	0349	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Cocina	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de oficina sobre ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma cubiertos de tela roja, con apoya brazos marca	0350	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Cocina	1	Bueno (marcas de uso)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas, marca Marelli	0351	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Administración	1	Bueno (marcas de uso)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas, marca Marelli	0352	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Administración	1	Bueno (marcas de uso)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0353	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Administración	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca	0354	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Administración	1	Regular (averías)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, Marcca Marelli	0355	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Administración	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de oficina sobre ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma cubiertos de tela roja, con apoya brazos marca	0356	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Administración	1	Excelente (como nuevo)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con tapicería de tela roja, marca Marelli	0357	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Administración	1	Bueno (marcas de uso)
Teléfono de la marca Intelbras, inalámbrico, negro, con pantalla LCD	0358	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Administración	1	Excelente (como nuevo)
Mesa de inspección con base de acero y tapa de acero inoxidable	0359	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - MAPA	1	Excelente (como nuevo)
Mesa de inspección con base de acero y tapa de acero inoxidable	0360	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Cámara Fría	1	Bueno (marcas de uso)
Escalera de aluminio	0361	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Cámara Fría	1	Bueno (marcas de uso)
Escalera de aluminio	0362	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Cámara Fría	1	Bueno (marcas de uso)
Carrito de carga con cuatro ruedas, marca Vonder	0363	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Cámara Fría	1	Bueno (marcas de uso)
Transpalet manual Nimaq 3t	0364	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Cámara Fría	1	Bueno (marcas de uso)
Trastiplat manual de 2t de marca Worker	0365	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Cámara Fría	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora gris, Armario de madera y patas metálicas, con dos cajones, marca Marelli	0366	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Cámara Fría	1	Bueno (marcas de uso)
Transpalet manual Nimaq 3t	0367	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Cámara Fría	1	Bueno (marcas de uso)
Trastiplat manual de 2t de marca Worker	0368	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Cámara Fría	1	Bueno (marcas de uso)
Plataforma manual de 3t de marca Worker	0369	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Cámara Fría	1	Bueno (marcas de uso)
Negatoscopio, armazón metálico y pantalla de acrílico, blanco, 220V	0370	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - MAPA	1	Excelente (como nuevo)
Aire acondicionado tipo ventana, marca York, potencia desconocida	0371	Bien móvil	Edificio a escala de patio	1	Regular (averías)
Taburete giratorio alto, pies, asiento y respaldo metálicos en espuma con tapicería de tela azul, marca desconocida	0372	Bien móvil	Edificio a escala de patio	1	Regular (averías)
Frigorífico vertical marca Briket, blanco, 220V, capacidad desconocida	0373	Bien móvil	Edificio de Guarita de Camiones AR	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de oficina sobre ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma cubiertos de tela azul, con apoya brazos, marca	0374	Bien móvil	Edificio de Guarita de Camiones AR	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de oficina sobre ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma cubiertos de tela azul, con apoya brazos, marca	0375	Bien móvil	Edificio de Guarita de Camiones AR	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora con superficie de MDF, recubrimiento de Formica, gris, con patas metálicas, base de teclado, sin	0376	Bien móvil	Edificio de Guarita de Camiones AR	1	Regular (averías)
Mesa para computadora con superficie de MDF, recubrimiento de Formica, gris, con patas metálicas, base de teclado, sin	0377	Bien móvil	Edificio de Guarita de Camiones AR	1	Regular (averías)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0378	Bien móvil	Edificio de Guarita de Camiones AR	1	Regular (averías)
Mesa para computadora gris, Armario de madera y patas metálicas, con dos cajones, marca Marelli	0379	Bien móvil	Edificio de Guarita de Camiones AR	1	Bueno (marcas de uso)
Aire acondicionado tipo split, marca Elgin, 9000 BTU, frío	0380	Bien móvil	Edificio de Guarita de Camiones AR	1	Excelente (como nuevo)
Aire acondicionado tipo ventana, marca York, potencia desconocida	0381	Bien móvil	Edificio de Guarita de Camiones AR	1	Regular (averías)
Silla de aproximación con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético negro	0382	Bien móvil	Edificio de Guarita de Camiones AR	1	Irrecuperable (daño extenso)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0383	Bien móvil	Edificio de Garitade Guardia de Camiones BR	1	Regular (averías)
Silla de oficina sobre ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma cubiertos de tela azul, con apoya brazos, marca	0384	Bien móvil	Edificio de Garitade Guardia de Camiones BR	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con revestimiento de cuero negro, con apoya bra	0385	Bien móvil	Edificio de Garitade Guardia de Camiones BR	1	Excelente (como nuevo)
Aire acondicionado dividido de la marca Trane, 3,2kW	0386	Bien móvil	Edificio de Garitade Guardia de Camiones BR	1	Excelente (como nuevo)

IF-2025-132999066-APN-DNATE#JCM

LISTA DE ACTIVOS
INVENTARIO - CENTRO UNIFICADO DE FRONTERA

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TIPO	UBICACIÓN	QUANT.	ESTADO
Mesa para computadora con superficie de MDF, recubrimiento de Formica, gris, con patas metálicas, base de teclado, sin	0387	Bien móvil	Edificio de Garitade Guardia de Camiones BR	1	Regular (averías)
Silla de oficina sobre ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma cubiertos de tela azul, con apoya brazos, marca	0388	Bien móvil	Edificio de Garitade Guardia de Camiones BR	1	Bueno (marcas de uso)
Minibar marca Consul, blanco, 220V	0389	Bien móvil	Edificio de Garitade Guardia de Camiones BR	1	Excelente (como nuevo)
Aire acondicionado tipo ventana, marca York, capacidad desconocida	0390	Bien móvil	Edificio de Garitade Guardia de Camiones BR	1	Regular (averías)
Cajonera de MDF con recubrimiento de formica, gris, cuatro cajones, marca Marelli	0391	Bien móvil	Edificio de Garitade Guardia de Camiones BR	1	Irrecuperable (daño extenso)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con tapicería de tela roja, marca Marelli	0392	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala 88 Sector Técnico	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de aproximación con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético marrón	0393	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala 88 Sector Técnico	1	Excelente (como nuevo)
Silla de oficina sobre ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma cubiertos de tela roja, con apoya brazos marca	0394	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala 88 Sector Técnico	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de oficina sobre ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma cubiertos de tela roja, con apoya brazos marca	0395	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala 88 Sector Técnico	1	Excelente (como nuevo)
Mesa para computadora marrón, en MDF con recubrimiento de Formica, con dos cajones, marca desconocida	0396	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala 88 Sector Técnico	1	Bueno (marcas de uso)
Unidad de cajones marrón, en MDF con recubrimiento de Formica, con cinco cajones, marca desconocida	0397	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala 88 Sector Técnico	1	Regular (averías)
Mesa para computadora marrón, en MDF con recubrimiento de Formica, con dos cajones, marca desconocida	0398	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala 88 Sector Técnico	1	Regular (averías)
Armario de MDF con recubrimiento de Formica, con seis niveles, sin puertas, marca desconocida	0399	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala 88 Sector Técnico	1	Bueno (marcas de uso)
Portaproyectos de MDF con recubrimiento de Formica, marrón, marca desconocida	0400	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala 88 Sector Técnico	1	Excelente (como nuevo)
Mesa para computadora de MDF con recubrimiento de Formica, marrón, con plataforma deslizante para teclado, marca des	0401	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala 88 Sector Técnico	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora de MDF con recubrimiento de Formica, marrón, con plataforma deslizante para teclado, marca des	0402	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala del Sector de Contabilidad	1	Regular (averías)
Armario de MDF con recubrimiento de fórmica, dos puertas correderas, marrón, marca desconocida	0403	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala del Sector de Contabilidad	1	Bueno (marcas de uso)
Armario de MDF con recubrimiento de fórmica, dos puertas correderas, marrón, marca desconocida	0404	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala del Sector de Contabilidad	1	Regular (averías)
Mesita lateral de MDF con recubrimiento de Formica, marrón, con plataforma fija, marca desconocida	0405	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala del Sector de Contabilidad	1	Regular (averías)
Mesa para computadora de MDF con recubrimiento de Formica, marrón, con dos cajones, con plataforma corredera para te	0406	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala del Sector de Contabilidad	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de oficina sobre ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma cubiertos de tela roja, con apoya brazos marca	0407	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala del Sector de Contabilidad	1	Regular (averías)
Escritorio de ordenador de MDF con recubrimiento de Formica, marrón, con dos cajones, marca desconocida	0408	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala del Sector de Contabilidad	1	Regular (averías)
Silla de aproximación con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético marrón	0409	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala del Sector de Contabilidad	1	Excelente (como nuevo)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero negro, marca Marelli	0410	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala del Sector de Contabilidad	1	Regular (averías)
Escritorio de ordenador de MDF con recubrimiento de Formica, marrón, con dos cajones, marca desconocida	0411	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala del Sector de Contabilidad	1	Regular (averías)
Mesa para computadora de MDF con recubrimiento de Formica, marrón, con dos cajones, base corredera para teclado, ma	0412	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala del Sector de Contabilidad	1	Regular (averías)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con tapicería de tela roja, marca Marelli	0413	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala del Sector de Contabilidad	1	Bueno (marcas de uso)
Caja fuerte vertical en acero, marrón, marca desconocida	0414	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala del Sector de Contabilidad	1	Bueno (marcas de uso)
Mesita auxiliar de MDF con recubrimiento de Formica, marrón, con plataforma corredera para teclado, marca desconocida	0415	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Delcon - Sala de Secretaría	1	Regular (averías)
Mesa para computadora de MDF con recubrimiento de Formica, marrón, con tres cajones, base corredera para teclado, ma	0416	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Delcon - Sala de Secretaría	1	Regular (averías)
Silla de aproximación con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético marrón	0417	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Delcon - Sala de Secretaría	1	Excelente (como nuevo)
Mesita auxiliar de MDF con recubrimiento de Formica, marrón, con plataforma fija, marca desconocida	0418	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Delcon - Sala de Secretaría	1	Bueno (marcas de uso)
Mesita auxiliar de MDF con recubrimiento de Formica, marrón, con plataforma corredera para teclado, marca desconocida	0419	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Delcon - Sala de Secretaría	1	Regular (averías)
Mesita auxiliar de MDF con recubrimiento de Formica, marrón, con plataforma corredera para teclado, marca desconocida	0420	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Delcon - Sala de Secretaría	1	Bueno (marcas de uso)
Archivador de acero, gris, con cuatro cajones, marca desconocida	0421	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Delcon - Sala de Secretaría	1	Bueno (marcas de uso)
Archivador de acero, gris, con cuatro cajones, marca desconocida	0422	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Delcon - Sala de Secretaría	1	Bueno (marcas de uso)
Escritorio de ordenador de MDF con recubrimiento de Formica, marrón, con dos cajones, marca desconocida	0423	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Delcon - Sala de Secretaría	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de aproximación con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético marrón	0424	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Delcon - Sala de Secretaría	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de aproximación con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético marrón	0425	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Delcon - Sala de Secretaría	1	Excelente (como nuevo)
Mesita auxiliar de MDF con recubrimiento de Formica, marrón, marca desconocida	0426	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Delcon - Sala de Secretaría	1	Bueno (marcas de uso)
Archivador de acero marca Aceromet marrón, con cuatro cajones	0427	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Delcon - Sala de Secretaría	1	Excelente (como nuevo)
Archivador de acero marca Aceromet marrón, con cuatro cajones	0428	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Delcon - Sala de Secretaría	1	Excelente (como nuevo)
Escritorio de ordenador de MDF con recubrimiento de Formica, marrón, con dos cajones, marca desconocida	0429	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Delcon - Sala de Secretaría	1	Regular (averías)
Mesita auxiliar de MDF con recubrimiento de Formica, marrón, con plataforma fija, marca desconocida	0430	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Delcon - Sala de Secretaría	1	Regular (averías)
Silla de aproximación con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético marrón	0431	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Delcon - Sala de Secretaría	1	Excelente (como nuevo)
Armario de acero, gris, dos puertas	0432	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Delcon - Sala de Secretaría	1	Bueno (marcas de uso)
Armario de acero, marrón, dos puertas, marca Aceromet	0433	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Delcon - Sala de Secretaría	1	Bueno (marcas de uso)
Armario de acero, marrón, dos puertas, marca Aceromet	0434	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Delcon - Sala de Secretaría	1	Bueno (marcas de uso)

LISTA DE ACTIVOS
INVENTARIO - CENTRO UNIFICADO DE FRONTERA

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TIPO	UBICACIÓN	QUANT.	ESTADO
Panasonic Fax Modelo KX-FP703, con teléfono, beige	0435	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Delcon - Sala de Secretaría	1	Bueno (marcas de uso)
Estantería de acero con cinco estanterías ajustables, gris, marca desconocida	0436	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Delcon - Sala de Secretaría	1	Bueno (marcas de uso)
Perchero de acero, desmontable, rojo, marca desconocida	0437	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Delcon - Sala de Secretaría	1	Excelente (como nuevo)
Estantería de acero con siete estanterías ajustables, gris, marca desconocida	0438	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Delcon - Sala de Secretaría	1	Bueno (marcas de uso)
Perchero de acero, desmontable, rojo, marca desconocida	0439	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala del Sector de Contabilidad	1	Bueno (marcas de uso)
Estantería de acero con seis estanterías ajustables, gris, marca desconocida	0440	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Depósito	1	Bueno (marcas de uso)
Estantería de acero con seis estanterías ajustables, gris, marca desconocida	0441	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Depósito	1	Bueno (marcas de uso)
Estantería de acero con seis estanterías ajustables, gris, marca desconocida	0442	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Depósito	1	Bueno (marcas de uso)
Estantería de acero con seis estanterías ajustables, gris, marca desconocida	0443	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Depósito	1	Bueno (marcas de uso)
Estantería de acero con seis estanterías ajustables, gris, marca desconocida	0444	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Depósito	1	Bueno (marcas de uso)
Estantería de acero con seis estanterías ajustables, gris, marca desconocida	0445	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Depósito	1	Bueno (marcas de uso)
Estantería de acero con seis estanterías ajustables, gris, marca desconocida	0446	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Depósito	1	Bueno (marcas de uso)
Estantería de acero con seis estanterías ajustables, gris, marca desconocida	0447	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Depósito	1	Bueno (marcas de uso)
Armario de madera, con dos puertas correderas inferiores y dos rellanos superiores, sin puertas	0448	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Depósito	1	Bueno (marcas de uso)
Estantería de acero con seis estanterías ajustables, gris, marca desconocida	0449	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Depósito	1	Bueno (marcas de uso)
Estantería de acero con seis estanterías ajustables, gris, marca desconocida	0450	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Depósito	1	Bueno (marcas de uso)
Estantería de acero con seis estanterías ajustables, gris, marca desconocida	0451	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Depósito	1	Bueno (marcas de uso)
Mesita auxiliar de MDF con recubrimiento de Formica, con plataforma fija, marrón, marca desconocida	0452	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Depósito	1	Regular (averías)
Perchero de acero, rojo	0453	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala 88 - Sector Técnico	1	Excelente (como nuevo)
Archivador de acero marca Aceromet marrón, con cuatro cajones	0454	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala del Sector de Contabilidad	1	Excelente (como nuevo)
Mesa para computadora de MDF con recubrimiento de Formica, con dos cajones, marrón, marca desconocida	0455	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Director Argentino	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de aproximación con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético marrón	0456	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Director Argentino	1	Regular (averías)
Silla de aproximación con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético marrón	0457	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Director Argentino	1	Regular (averías)
Silla de aproximación con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético marrón	0458	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Director Argentino	1	Excelente (como nuevo)
Perchero de acero, rojo	0459	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Director Argentino	1	Excelente (como nuevo)
Escritorio de ordenador de MDF con recubrimiento de Formica, marrón, con dos cajones, marca desconocida	0460	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Director Argentino	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con revestimiento de cuero sintético negro, con a	0461	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Director Argentino	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora de MDF con recubrimiento de Formica, marrón, con plataforma deslizante para teclado, marca des	0462	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Director Argentino	1	Bueno (marcas de uso)
Mesita auxiliar de MDF con recubrimiento de Formica, marrón, con plataforma fija, marca desconocida	0463	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Director Argentino	1	Bueno (marcas de uso)
Mástiles de bandera, con base de madera y tres mástiles	0464	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Director Argentino	1	Bueno (marcas de uso)
Aire acondicionado tipo split, marca Komeco, capacidad desconocida	0465	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Director Argentino	1	Excelente (como nuevo)
Lazo de recepcionista en MDF con recubrimiento de formica, acero, decoraciones marrones y grises	0466	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Delcon - Recepción	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de aproximación con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético marrón	0467	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Delcon - Recepción	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético marrón	0468	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Delcon - Recepción	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético marrón	0469	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Delcon - Recepción	1	Regular (averías)
Mesita auxiliar de MDF con recubrimiento de Formica, marrón, con plataforma fija, marca desconocida	0470	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Director Brasileiro	1	Regular (averías)
Mesita auxiliar de MDF con recubrimiento de Formica, marrón, con plataforma fija, marca desconocida	0471	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Director Brasileiro	1	Regular (averías)
Perchero de acero, rojo	0472	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Director Brasileiro	1	Regular (averías)
Mesa de reunión, en MDF con recubrimiento de Formica, marrón, marca desconocida	0473	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Director Brasileiro	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de aproximación con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético marrón	0474	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Director Brasileiro	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de aproximación con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético marrón	0475	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Director Brasileiro	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético marrón	0476	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Director Brasileiro	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético marrón	0477	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Director Brasileiro	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas metálicas fijas, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético marrón	0478	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Director Brasileiro	1	Excelente (como nuevo)
Mástiles de bandera, con base de madera y tres mástiles	0479	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Director Brasileiro	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con revestimiento de cuero sintético negro, con a	0480	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Director Brasileiro	1	Excelente (como nuevo)
Unidad de cajones de MDF con recubrimiento de formica, con cuatro cajones, marrón, marca desconocida	0481	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Director Brasileiro	1	Excelente (como nuevo)
Mesa redonda de comedor, superficie de MDF con recubrimiento de Formica, base metálica, marca desconocida	0482	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Director Brasileiro	1	Excelente (como nuevo)

IP-2025-132999066-APN-DNATFJCM

LISTA DE ACTIVOS
INVENTARIO - CENTRO UNIFICADO DE FRONTERA

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TIPO	UBICACIÓN	QUANT.	ESTADO
Unidad de cajones de MDF con recubrimiento de formica, con cuatro cajones, marrón, marca desconocida	0483	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala del Sector Legal	1	Excelente (como nuevo)
Unidad de cajones de MDF con recubrimiento de formica, con cuatro cajones, marrón, marca desconocida	0484	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala del Sector Legal	1	Excelente (como nuevo)
Unidad de cajones de MDF con recubrimiento de formica, con cuatro cajones, marrón, marca desconocida	0485	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala del Sector Legal	1	Irrecuperable (daño extenso)
Unidad de cajones de MDF con recubrimiento de formica, con cuatro cajones, marrón, marca desconocida	0486	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala del Sector Legal	1	Excelente (como nuevo)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con tapicería de tela roja, marca Marelli	0487	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala del Sector Legal	1	Bueno (marcas de uso)
Escritorio de ordenador de MDF con recubrimiento de Formica, marrón, con dos cajones, marca desconocida	0488	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala del Sector Legal	1	Regular (averías)
Silla de aproximación con patas fijas de MDF, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético negro	0489	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Reuniones	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas fijas de MDF, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético negro	0490	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Reuniones	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas fijas de MDF, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético negro	0491	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Reuniones	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas fijas de MDF, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético negro	0492	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Reuniones	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas fijas de MDF, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético negro	0493	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Reuniones	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas fijas de MDF, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético negro	0494	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Reuniones	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas fijas de MDF, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético negro	0495	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Reuniones	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas fijas de MDF, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético negro	0496	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Reuniones	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas fijas de MDF, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético negro	0497	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Reuniones	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas fijas de MDF, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético negro	0498	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Reuniones	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas fijas de MDF, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético negro	0499	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Reuniones	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas fijas de MDF, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético negro	0500	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala del Sector de Contabilidad	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas fijas de MDF, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético negro	0501	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Reuniones	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas fijas de MDF, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético negro	0502	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Reuniones	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas fijas de MDF, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético negro	0503	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Reuniones	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas fijas de MDF, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético negro	0504	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Reuniones	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas fijas de MDF, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético negro	0505	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Reuniones	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas fijas de MDF, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético negro	0506	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Reuniones	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas fijas de MDF, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético negro	0507	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Reuniones	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas fijas de MDF, asiento y respaldo de espuma con tapicería de cuero sintético negro	0508	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Reuniones	1	Excelente (como nuevo)
Mesa de encuentro con superficie de MDF, recubrimiento de Formica, marrón, con patas de MDF, con enchufes eléctricos,	0509	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Reuniones	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa de encuentro con superficie de MDF, recubrimiento de Formica, marrón, con patas de MDF, con enchufes eléctricos,	0510	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Reuniones	1	Bueno (marcas de uso)
Asta de bandera, de madera	0511	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Reuniones	1	Bueno (marcas de uso)
Asta de bandera, de madera	0512	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Reuniones	1	Bueno (marcas de uso)
Mesita auxiliar, con plataforma corredera, en MDF con recubrimiento de Formica, marrón, marca desconocida	0513	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Reuniones	1	Bueno (marcas de uso)
Rack de servidores, de acero, con pintura beige, puerta con cristal, cerradura, marca desconocida	0514	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Reuniones	1	Bueno (marcas de uso)
Escritorio de oficina con MDF y recubrimiento de Formica, marrón, marca desconocida	0515	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Reuniones	1	Bueno (marcas de uso)
Servidor Dell Poweredge T310, procesador Xeon X3440, 4GB de RAM, 1TB HT	0516	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Reuniones	1	Bueno (marcas de uso)
Servidor DELL Poweredge R200, procesadores Intel Xeon X3220 de cuatro núcleos, 4GB de RAM	0517	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Reuniones	1	Bueno (marcas de uso)
Dell 15" Monitor	0518	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Reuniones	1	Bueno (marcas de uso)
Dell VGA Switch, modelo DKVM-4U	0519	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Reuniones	1	Excelente (como nuevo)
Conmutador de red de placa de router	0520	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Reuniones	1	Excelente (como nuevo)
Servidor DELL	0521	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Reuniones	1	Bueno (marcas de uso)
Proyector DELL 1550, con dos altavoces externos	0522	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Reuniones	1	Excelente (como nuevo)
Soporte para proyector, acero, negro	0523	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Reuniones	1	Excelente (como nuevo)
Mesita auxiliar de MDF con recubrimiento de Formica, marrón, marca desconocida	0524	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Circulación	1	Irrecuperable (daño extenso)
Cafetera eléctrica Smartlife, 12 tazas	0525	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Circulación	1	Bueno (marcas de uso)
Armario superior, en MDF con recubrimiento de Formica, marrón, 3 puertas	0526	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Cocina	1	Bueno (marcas de uso)
Armario de madera, marrón, 5 estantes, sin puertas, marca desconocida	0527	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Cocina	1	Bueno (marcas de uso)
Armario de madera, marrón, 4 estanterías, sin puertas, marca desconocida	0528	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Circulación	1	Bueno (marcas de uso)
UPS de marca VIP, electrónica	0529	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Circulación	1	Bueno (marcas de uso)
Armario de MDF con recubrimiento de Formica, marrón, dos puertas correderas, marca desconocida	0530	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Circulación	1	Bueno (marcas de uso)

LISTA DE ACTIVOS
INVENTARIO - CENTRO UNIFICADO DE FRONTERA

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TIPO	UBICACIÓN	QUANT.	ESTADO
Armario de MDF con recubrimiento de fórmica, blanco, dos puertas inferiores, un cajón, una balda, marca desconocida	0531	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Cocina	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con revestimiento de cuero sintético negro, con a	0532	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con revestimiento de cuero sintético negro, con a	0533	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con revestimiento de cuero sintético negro, con a	0534	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con revestimiento de cuero sintético negro, con a	0535	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con revestimiento de cuero sintético negro, con a	0536	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con revestimiento de cuero sintético negro, con a	0537	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Estación de trabajo en MDF con recubrimiento de Formica, gris, con 6 posiciones, marca desconocida	0538	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Unidad de cajones de MDF con recubrimiento de formica, gris, cuatro cajones, marca desconocida	0539	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia	1	Regular (averías)
Unidad de cajones de MDF con recubrimiento de formica, gris, cuatro cajones, marca desconocida	0540	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Unidad de cajones de MDF con recubrimiento de formica, gris, cuatro cajones, marca desconocida	0541	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca	0542	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia	1	Regular (averías)
Mesa de reunión con tapa de MDF, recubrimiento de Formica, gris, con patas metálicas, marca Marelli	0543	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Armario organizador de madera, beige, cuatro puertas inferiores, dos estanterías superiores, marca desconocida	0544	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora de MDF con recubrimiento de Formica, marrón, con plataforma deslizante para teclado, marca des	0545	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Armario gris, en MDF con revestimiento de Formica, dos puertas inferiores, dos plantas superiores, marca Marelli	0546	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas con tiradores y cerraduras, marca Marelli	0547	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Aire acondicionado tipo split, marca Komeco, potencia desconocida	0548	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Estantería de MDF con recubrimiento de Formica, 5 niveles, marrón, marca desconocida	0549	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Estantería de MDF con recubrimiento de Formica, 5 niveles, marrón, marca desconocida	0550	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Estantería de acero con 7 plataformas, marca desconocida	0551	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Estantería de acero con 7 plataformas, marca desconocida	0552	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con revestimiento de cuero sintético negro, con a	0553	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Jefe Ár	1	Excelente (como nuevo)
Mesa de comedor, patas metálicas, superficie redonda de MDF con recubrimiento de Formica, gris, marca Marelli	0554	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Jefe Ár	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de aproximación con patas, asiento y respaldo metálicos fijos en espuma con tapicería de tela roja, marca Marelli	0555	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Jefe Ár	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas, asiento y respaldo metálicos fijos en espuma con tapicería de tela roja, marca Marelli	0556	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Jefe Ár	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas, asiento y respaldo metálicos fijos en espuma con tapicería de tela roja, marca Marelli	0557	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Jefe Ár	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas, asiento y respaldo metálicos fijos en espuma con tapicería de tela roja, marca Marelli	0558	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Jefe Ár	1	Bueno (marcas de uso)
Armario gris, en MDF con revestimiento de Formica, dos puertas inferiores, dos plantas superiores, marca Marelli	0559	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Jefe Ár	1	Bueno (marcas de uso)
Cajonera de MDF con recubrimiento de formica, gris, cuatro cajones, marca Marelli	0560	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Jefe Ár	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con dos cajones, marca	0561	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Jefe Ár	1	Regular (averías)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con revestimiento de cuero sintético negro, con a	0562	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Jefe Ár	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas, asiento y respaldo metálicos fijos en espuma con tapicería de tela roja, marca Marelli	0563	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas, asiento y respaldo metálicos fijos en espuma con tapicería de tela roja, marca Marelli	0564	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Jefe Ár	1	Bueno (marcas de uso)
Sillón de un asiento, de cuero negro, marca desconocida	0565	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Teléfono inalámbrico, Intelbras, con pantalla LCD	0566	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Armario gris, en MDF con revestimiento de Formica, dos puertas inferiores y un rellano superior, marca Marelli	0567	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca	0568	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con revestimiento de cuero sintético negro, con a	0569	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas, marca Marelli	0570	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Teléfono inalámbrico, marca Intelbras, con pantalla LCD	0571	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Aire acondicionado tipo split, marca Komeco, potencia desconocida	0572	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Armario de madera, siete puertas, marrón, con llaves individuales, marca desconocida	0573	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Cocina	1	Irrecuperable (daño extenso)
Frigorífico Electrolux, blanco, con congelador, capacidad desconocida	0574	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Cocina	1	Excelente (como nuevo)
Cocina de la marca Valigas, gas, cuatro quemadores, horno, blanco	0575	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Cocina	1	Bueno (marcas de uso)
Armario de cocina, en MDF con recubrimiento de Formica, blanca, marca desconocida, con Armario de acero inoxidable, u	0576	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Cocina	1	Regular (averías)
Armario superior de MDF con recubrimiento de Formica, blanco, dos puertas basculantes, marca desconocida	0577	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Cocina	1	Bueno (marcas de uso)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0578	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Cocina	1	Bueno (marcas de uso)

FE-2025-132999066-ARPN-DNATF#JGM

LISTA DE ACTIVOS
INVENTARIO - CENTRO UNIFICADO DE FRONTERA

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TIPO	UBICACIÓN	QUANT.	ESTADO
Microondas, marca Electrolux, blanco, volumen desconocido, 220V	0579	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Cocina	1	Excelente (como nuevo)
Juego de mesa y seis sillas de comedor, estructura de acero, asientos y respaldos de espuma con tapicería de cuero sintét	0580	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Cocina	1	Regular (averías)
Armario de MDF con recubrimiento de Formica, beige, con dos cajones, marca desconocida	0581	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Atención al Cle	1	Bueno (marcas de uso)
Organizador en madera, marrón, marca desconocida	0582	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Atención al Cle	1	Bueno (marcas de uso)
Taburete alto giratorio, pies, asiento y respaldo metálicos en espuma con revestimiento de cuero sintético negro, marca de	0583	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Atención al Cle	1	Excelente (como nuevo)
Taburete alto giratorio, pies, asiento y respaldo metálicos en espuma con revestimiento de cuero sintético negro, marca de	0584	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Atención al Cle	1	Excelente (como nuevo)
Silla de oficina sobre ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma cubiertos de tela roja, con apoya brazos marca	0585	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Gestión	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora gris, en "L", Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, m	0586	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Gestión	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con revestimiento de cuero negro, con apoya bra	0587	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Gestión	1	Excelente (como nuevo)
Armario gris, en MDF con revestimiento de Formica, dos puertas inferiores y unrellano superior, marca Marelli	0588	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Gestión	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de oficina sobre ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma cubiertos de tela roja, con apoya brazos marca	0589	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Telefon	1	Regular (averías)
Silla de aproximación con patas, asiento y respaldo metálicos fijos en espuma con tapicería de tela roja, marca Marelli	0590	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Telefon	1	Regular (averías)
Mesa para computadora con superficie de MDF, recubrimiento de Formica, gris, con patas metálicas, base de teclado, sin	0591	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Telefon	1	Regular (averías)
Archivador de acero, gris, cuatro cajones, con llave, marca desconocida	0592	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Telefon	1	Excelente (como nuevo)
Mesa para computadora gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, sin cajones, marca Marelli	0593	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Factura	1	Bueno (marcas de uso)
Cajonera de MDF con recubrimiento de formica, gris, cuatro cajones, marca Marelli	0594	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Factura	1	Regular (averías)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con revestimiento de cuero sintético negro, con a	0595	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Factura	1	Regular (averías)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0596	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Factura	1	Regular (averías)
Organizador MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas inferiores, doce celdas superiores, gris, marca Marelli	0597	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Factura	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca	0598	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Factura	1	Regular (averías)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con revestimiento de cuero sintético negro, con a	0599	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Factura	1	Irrecuperable (daño extenso)
Silla de aproximación con patas, asiento y respaldo metálicos fijos en espuma con tapicería de tela roja, marca Marelli	0600	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Factura	1	Regular (averías)
Caja fuerte de acero, con llave, gris	0601	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Factura	1	Regular (averías)
Armario vertical de acero, 8 puertas con llaves	0602	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Factura	1	Excelente (como nuevo)
Mesa para computadora gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, sin cajones, marca Marelli	0603	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Factura	1	Regular (averías)
Armario gris, en MDF con revestimiento de Formica, dos puertas inferiores, dos plantas superiores, marca Marelli	0604	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Factura	1	Bueno (marcas de uso)
Unidad de cajones, tres cajones, en MDF con recubrimiento de Formica gris, marca desconocida	0605	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Factura	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de oficina sobre ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma cubiertos de tela roja, con apoya brazos, marca	0606	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Factura	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas, asiento y respaldo metálicos fijos en espuma con tapicería de tela roja, marca Marelli	0607	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Factura	1	Excelente (como nuevo)
Taburete giratorio alto, pies, asiento y respaldo metálicos de espuma con tela azul, marca Plaxmetal	0608	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Factura	1	Bueno (marcas de uso)
Mostrador de atención al cliente, en MDF con recubrimiento de Formica, azul, 10 cajones (6 con llave), dos puertas	0609	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Factura	1	Excelente (como nuevo)
Taburete giratorio alto, pies, asiento y respaldo metálicos de espuma con tela azul, marca Plaxmetal	0610	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Factura	1	Bueno (marcas de uso)
Taburete giratorio alto, pies, asiento y respaldo metálicos de espuma con tela azul, marca Plaxmetal	0611	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Factura	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con revestimiento de cuero negro, con apoya bra	0612	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Factura	1	Excelente (como nuevo)
Mesa para computadora con superficie de MDF, recubrimiento de Formica, gris, con patas metálicas, base de teclado, sin	0613	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Factura	1	Regular (averías)
Ordenador de sobremesa, procesador Intel Core i5	0614	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Telefon	1	Excelente (como nuevo)
UPS, marca AWP, capacidad 10kVA 9kW	0615	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Telefon	1	Bueno (marcas de uso)
Central telefónica nec Nax 7400 ICS - de 100 a 40 líneas urbanas, 256 líneas digitales internas, UPC, 2 estaciones de ope	0616	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Telefon	1	Excelente (como nuevo)
Aire acondicionado tipo split, marca TCL, 9000 BTUs, frío	0617	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina de Mercovia - Sala de Telefon	1	Excelente (como nuevo)
Convertidor de frecuencia Salicru, trifásico	0618	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina Receita Federal	1	Excelente (como nuevo)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas con tiradores y cerraduras, marca Marelli	0619	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Oficina Receita Federal	1	Bueno (marcas de uso)
Aire acondicionado de ventana, marca Pedders BGH, energía desconocida	0620	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Aduana Argentina	1	Regular (averías)
Aire acondicionado de tipo split, marca Surrey, 9000 BTUs, frío	0621	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Aduana Argentina	1	Excelente (como nuevo)
Cinta transportadora de estructura metálica, cinta de lona	0622	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Área Exterior	1	Regular (averías)
Plataforma manual de marca Workers, capacidad de 2 toneladas	0624	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Depósito BR	1	Excelente (como nuevo)
Carretilla elevadora eléctrica Hyster con cargador trifásico de marca MG	0625	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Depósito BR	1	Irrecuperable (daño extenso)
Compresor de aire de la marca Czerweny	0626	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Depósito BR	1	Regular (averías)
Taladro de banca, marca Gamma, modelo 1576	0627	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Depósito BR	1	Regular (averías)

IF-2025-132999066-ARPN-DNATE#JGM

LISTA DE ACTIVOS
INVENTARIO - CENTRO UNIFICADO DE FRONTERA

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TIPO	UBICACIÓN	QUANT.	ESTADO
Traspalet manual, marca Worker, capacidad de 2t	0628	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Depósito BR	1	Bueno (marcas de uso)
Armario de acero, 4 puertas	0629	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Depósito BR	1	Regular (averías)
Contenedor metálico, 12 pies, blanco, aislado térmicamente	0630	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Depósito BR	1	Bueno (marcas de uso)
Transpaleta manual, marca Nimaq, capacidad de 3 toneladas	0631	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Depósito BR	1	Bueno (marcas de uso)
Carretilla elevadora Hyster, diésel, capacidad para 2,5 toneladas	0632	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Depósito BR	1	Regular (averías)
Carretilla elevadora Hyster, diésel, capacidad para 2,5 toneladas	0633	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Depósito BR	1	Regular (averías)
Carretilla elevadora Hyster, diésel, capacidad para 15,5 toneladas	0634	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Depósito BR	1	Regular (averías)
Remolque de carretera tipo contenedor, con aislamiento térmico, sin equipo de aire acondicionado	0638	Bien móvil	Edificio de Inspección Física - Depósito AR	1	Regular (averías)
Aire acondicionado de casete, marca Hitachi	0639	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala del Sector Técnico (88)	1	Bueno (marcas de uso)
Aire acondicionado de casete, marca Hitachi	0640	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Reuniones	1	Irrecuperable (daño extenso)
Aire acondicionado de casete, marca Hitachi	0641	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Delcon - Sala de Reuniones	1	Regular (averías)
Aire acondicionado de casete, marca Hitachi	0642	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Circulación	1	Bueno (marcas de uso)
Aire acondicionado de casete, marca Hitachi	0643	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Circulación	1	Bueno (marcas de uso)
Aire acondicionado de casete, marca Carrier	0644	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Ingresos Federales	1	Bueno (marcas de uso)
Aire acondicionado de casete, marca Hitachi	0645	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Ingresos Federales	1	Bueno (marcas de uso)
Aire acondicionado de casete, marca Hitachi	0646	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Ingresos Federales	1	Bueno (marcas de uso)
Aire acondicionado de casete, marca Hitachi	0647	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Ingresos Federales	1	Bueno (marcas de uso)
Aire acondicionado de casete, marca Hitachi	0648	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Aire acondicionado de casete, marca Hitachi	0649	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Aire acondicionado de casete, marca Hitachi	0650	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Aire acondicionado de casete, marca Hitachi	0651	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Aduana Argentina	1	Bueno (marcas de uso)
Aire acondicionado de casete, marca Hitachi	0652	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Aduana Argentina	1	Bueno (marcas de uso)
Aire acondicionado de casete, marca Hitachi	0653	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Aduana Argentina	1	Bueno (marcas de uso)
Aire acondicionado de casete, marca Hitachi	0654	Bien móvil	Edificio de Administración del Patio - Aduana Argentina	1	Regular (averías)
Aire acondicionado tipo split, marca Elgin, 18.000 BTUs, caliente y frío	0655	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - Oficina de MAPA	1	Excelente (como nuevo)
Aire acondicionado dividido de la marca Surrey, 12.000 BTU	0656	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - Oficina de SENASA (sala 30A)	1	Bueno (marcas de uso)
Aire acondicionado tipo ventana, marca BGH	0657	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - Oficina de SENASA	1	Regular (averías)
Aire acondicionado tipo split, marca Surrey, 9.000 BTUs, frío	0658	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - Oficina de SENASA - Recepción	1	Bueno (marcas de uso)
Aire acondicionado tipo split, marca Surrey, 9.000 BU, caliente y frío	0659	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - Oficina de SENASA	1	Bueno (marcas de uso)
Aire acondicionado tipo split, marca Surrey, 12.000 BTUs, frío	0660	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - Oficina de MAPA	1	Bueno (marcas de uso)
Aire acondicionado tipo split, marca Surrey, 12.000 BTUs, frío	0661	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - Oficina de MAPA	1	Bueno (marcas de uso)
Aire acondicionado tipo split, marca Surrey, 12.000 BTUs, frío	0662	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - Oficina de MAPA	1	Bueno (marcas de uso)
Aire acondicionado tipo split, marca Surrey, 12.000 BTUs, frío	0663	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - Oficina de MAPA	1	Bueno (marcas de uso)
Aire acondicionado tipo ventana, marca York	0664	Bien móvil	Edificio de Laboratorios - Oficina de SENASA - Sala de facturación	1	Regular (averías)
Aire acondicionado tipo split, marca Fedders, 9.000 BTUs, caliente y frío	0665	Bien móvil	Edificio de Sala de Reuniones	1	Bueno (marcas de uso)
Aire acondicionado de tipo split, marca Electra	0666	Bien móvil	Edificio de Sala de Reuniones	1	Bueno (marcas de uso)
Juego de asientos, base metálica, asientos de plástico y tapicería de tela azul, marca desconocida	0667	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Oficina de Mercovia - Recepción	1	Excelente (como nuevo)
Juego de asientos, base metálica, asientos de plástico y tapicería de tela azul, marca desconocida	0668	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Oficina de Mercovia - Recepción	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con tapicería de tela roja, marca desconocida	0669	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Oficina de Mercovia - Recepción	1	Excelente (como nuevo)
Armario de MDF, con recubrimiento de fórmica blanca, base de teclado, Armario de vidrio templado, con identificación visu	0670	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Oficina de Mercovia - Recepción	1	Bueno (marcas de uso)
Armario de MDF, con recubrimiento de Formica blanca, una puerta, dos compartimentos	0671	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Oficina de Mercovia - Recepción	1	Bueno (marcas de uso)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0672	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Oficina de Mercovia - Sala de Gestión Co	1	Regular (averías)
Armario de acero, con pintura gris, con cerradura y llaves, dos puertas, marca W3	0673	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Oficina de Mercovia - Sala de Gestión Co	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de aproximación con patas, asiento y respaldo metálicos fijos en espuma con tapicería de tela roja, marca Marelli	0674	Bien móvil	Edificio de Administración CUF - Oficina de Mercovia - Sala de Gestión Co	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de aproximación con patas, asiento y respaldo metálicos fijos en espuma con tapicería de tela roja, marca Marelli	0675	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Regular (averías)
Silla de oficina sobre ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma cubiertos de tela roja, con apoya brazos marca	0676	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Cajonera de MDF con recubrimiento de formica, gris, cuatro cajones, marca Marelli	0677	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Armario base en MDF con recubrimiento de Formica, gris, una sola puerta, con cerradura, marca Marelli	0678	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)

LISTA DE ACTIVOS
INVENTARIO - CENTRO UNIFICADO DE FRONTERA

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TIPO	UBICACIÓN	QUANT.	ESTADO
Mesa para computadora en forma de U de MDF con recubrimiento de Formica, gris, marca Marelli	0679	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Sofá de cuero negro, tres asientos, marca desconocida	0680	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Regular (averías)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas, marca Caderode	0681	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas, asiento y respaldo metálicos fijos en espuma con tapicería de tela roja, marca Marelli	0682	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Regular (averías)
Silla de aproximación con patas, asiento y respaldo metálicos fijos en espuma con tapicería de tela roja, marca Marelli	0683	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora en forma de L en MDF, con recubrimiento de Formica, gris, marca Marelli	0684	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Regular (averías)
Mesa para computadora con superficie de MDF, recubrimiento de Formica, gris, con patas metálicas, base de teclado, sin	0685	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de oficina, asiento con tapicería de cuero, respaldo de malla sintética, negro, con ruedas, marca desconocida	0686	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Regular (averías)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0687	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Regular (averías)
Archivador de acero, cuatro cajones, con cerradura, gris	0688	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas, asiento y respaldo metálicos fijos en espuma con tapicería de tela roja, marca Marelli	0689	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de aproximación con patas, asiento y respaldo metálicos fijos en espuma con tapicería de tela roja, marca Marelli	0690	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con tapicería de tela roja, marca Marelli	0691	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca	0692	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Regular (averías)
Mesa para computadora, en MDF, con recubrimiento de Formica, azul y gris, dos cajones, marca Caderode	0693	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Caja fuerte de acero, gris, con llave y cerraduras secretas, marca FortAço	0694	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Regular (averías)
Armario gris, en MDF con revestimiento de Formica, dos puertas inferiores, dos plantas superiores, marca Marelli	0695	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Sillón de cuero negro, marca desconocida	0696	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Armario de MDF, con recubrimiento de Formica, azul y gris, dos puertas, con cerradura, marca Caderode	0697	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Armario gris, en MDF con revestimiento Formica, azul y gris, dos puertas inferiores, dos plantas superiores, marca Cadero	0698	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Armario de MDF, con recubrimiento de Formica, azul y gris, dos puertas, con cerradura, marca Caderode	0699	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Mesa para computadora en forma de L de MDF con recubrimiento de Formica, azul y gris, dos cajones, marca Caderode	0700	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Armario de MDF con recubrimiento de fórmica, azul y gris, dos puertas con manillas y cerradura, marca Caderode	0701	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Unidad de cajones de MDF con recubrimiento de Formica, azul y gris, tres cajones con asas, con cerradura, marca Cadero	0702	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con tapicería de tela roja, marca Marelli	0703	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas, marca Marelli	0704	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Televisor Philips de 32" LCD con mando a distancia	0705	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas metálicas fijas, asiento y respaldo en espuma con tapicería de tela azul, marca desconocid	0706	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas metálicas fijas, asiento y respaldo en espuma con tapicería de tela azul, marca desconocid	0707	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas metálicas fijas, asiento y respaldo en espuma con tapicería de tela azul, marca desconocid	0708	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas metálicas fijas, asiento y respaldo en espuma con tapicería de tela azul, marca desconocid	0709	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas metálicas fijas, asiento y respaldo en espuma con tapicería de tela azul, marca desconocid	0710	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas metálicas fijas, asiento y respaldo en espuma con tapicería de tela azul, marca desconocid	0711	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas metálicas fijas, asiento y respaldo en espuma con tapicería de tela azul, marca desconocid	0712	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas metálicas fijas, asiento y respaldo en espuma con tapicería de tela azul, marca desconocid	0713	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas metálicas fijas, asiento y respaldo en espuma con tapicería de tela azul, marca desconocid	0714	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas metálicas fijas, asiento y respaldo en espuma con tapicería de tela azul, marca desconocid	0715	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas metálicas fijas, asiento y respaldo en espuma con tapicería de tela azul, marca desconocid	0716	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas metálicas fijas, asiento y respaldo en espuma con tapicería de tela azul, marca desconocid	0717	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Mesa de reuniones de MDF, con recubrimiento blanco de Formica	0718	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Silla de acceso con patas metálicas fijas, con apoya brazos, asiento y respaldo de espuma recubiertos de tela azul	0719	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Silla de acceso con patas metálicas fijas, con apoya brazos, asiento y respaldo de espuma recubiertos de tela azul	0720	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0721	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Silla de oficina sobre ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma cubiertos de tela azul, con apoya brazos marca	0722	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Regular (averías)
Mesa para computadora azul y gris, en "L", Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajo	0723	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Sillón de cuero negro, marca desconocida	0724	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Sillón de cuero negro, marca desconocida	0725	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Armario gris, en MDF con revestimiento de Formica, dos puertas inferiores, tres niveles superiores, marca Caderode	0726	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)

LISTA DE ACTIVOS
INVENTARIO - CENTRO UNIFICADO DE FRONTERA

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TIPO	UBICACIÓN	QUANT.	ESTADO
Mesa de centro gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0727	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Regular (averías)
Frigorífico Electrolux, vertical, dos puertas, blanco, 220V	0728	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Armario de cocina, modular, blanco, MDF con revestimiento de Formica, 5 puertas	0729	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Microondas consul, blanco, 220V, 21 litros	0730	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Cocina de gas, blanca, 4 quemadores, horno, sin transmisión eléctrica, marca Mueller	0731	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Armario de MDF, con recubrimiento de Formica blanca, tres cajones y una puerta, con fregadero de resina, grifo de Armari	0732	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Juego de mesa y taburetes para las comidas, patas metálicas, tapa rectangular de MDF con recubrimiento blanco de Form	0733	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Modelo UPS KUKs-T06k-wb, 6kVa	0734	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Armario de madera con pintura marrón, dos puertas correderas, con llave con llave, marca desconocida	0735	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas bajas, tres plantas superiores, dos puertas de cristal, mar	0736	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas con manillas y cerraduras, marca Caderode	0737	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas con tiradores y cerraduras, marca Marelli	0738	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas con tiradores y cerraduras, marca Marelli	0739	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Archivador de acero, pintura gris, cuatro cajones, cerradura, marca desconocida	0740	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Archivador de acero, pintura gris, cuatro cajones, cerradura, marca desconocida	0741	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Lima de acero, pintura negra, con llave, marca desconocida	0742	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca	0743	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Regular (averías)
Silla de aproximación con patas, asiento y respaldo metálicos fijos en espuma con tapicería de tela roja, marca Marelli	0744	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas, asiento y respaldo metálicos fijos en espuma con tapicería de tela roja, marca Marelli	0745	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con dos cajones, marca	0746	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Regular (averías)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con revestimiento de cuero sintético negro, con a	0747	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Estantería de MDF con recubrimiento de Formica, 5 niveles, marrón, marca desconocida	0748	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca	0749	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Regular (averías)
Silla de aproximación con patas, asiento y respaldo metálicos fijos en espuma con tapicería de tela roja, marca Marelli	0750	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Regular (averías)
Armario de madera, con recubrimiento de barniz, una puerta, marca desconocida	0751	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Mostrador de MDF, con recubrimiento de Formica, marrón y beige, dos puertas correderas con cerradura, marca desconoc	0752	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas con tiradores y cerraduras, marca Marelli	0753	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas, asiento y respaldo metálicos fijos en espuma con tapicería de tela roja, marca Marelli	0754	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con tapicería de tela roja, marca desconocida	0755	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con dos cajones, marca	0756	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Regular (averías)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas inferiores, tres plantas superiores, marca Marelli	0757	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Mesita auxiliar gris, Armario de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, marca Marelli	0758	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Regular (averías)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas con tiradores y cerraduras, marca Marelli	0759	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca	0760	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con tapicería de tela roja, marca desconocida	0761	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Armario de MDF con recubrimiento de Formica, color natural de madera, con 5 niveles, marca desconocida	0762	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Silla de aproximación con patas, asiento y respaldo metálicos fijos en espuma con tapicería de tela roja, marca Marelli	0763	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Regular (averías)
Armario de MDF con recubrimiento de Formica, color natural de madera, dos puertas inferiores, tres niveles superiores, ma	0764	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Caja fuerte de acero, con cerradura codificada, marrón	0765	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Mesa para computadora en MDF con recubrimiento de Formica, color natural de madera, marca desconocida	0766	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Silla de oficina sobre ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma cubiertos de tela roja, con apoyos brazos marca	0767	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Mesa para computadora en MDF, recubrimiento de Formica, color madera natural, con base de teclado, marca desconocid	0768	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Regular (averías)
Unidad de cajones de MDF, con recubrimiento de Formica, blanca, tres cajones, marca desconocida	0769	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora en MDF, recubrimiento de formica, color natural de madera, dos cajones, marca desconocida	0770	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Contador de billetes, modelo EU-5090T, marca NINGBO, 220V	0771	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Excelente (como nuevo)
Mesa para computadora con superficie de MDF, recubrimiento de Formica, gris, con patas metálicas, base de teclado, sin	0772	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Regular (averías)
Mástiles de bandera, madera, base y dos mástiles, color natural de madera, marca desconocida	0773	Bien móvil	Edificio de Administración del CUF - Oficina de Mercovia	1	Bueno (marcas de uso)
Cámara térmica, marca Minipa, modelo M-120	0787	Bien móvil	Mantenimiento de edificios	1	Excelente (como nuevo)

IF-2025-132999066-ARPN-DNATEJGM

LISTA DE ACTIVOS
INVENTARIO - CENTRO UNIFICADO DE FRONTERA

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TIPO	UBICACIÓN	QUANT.	ESTADO
Armario de acero, gris, marca W3, dos puertas, con cerradura	0788	Bien móvil	Mantenimiento de edificios	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de oficina sobre ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma cubiertos de tela roja, con apoya brazos marca	0789	Bien móvil	Mantenimiento de edificios	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora, en MDF con recubrimiento de Formica, azul y gris, con dos cajones, marca Projeto	0790	Bien móvil	Mantenimiento de edificios	1	Bueno (marcas de uso)
Philco Split, 9000 BTUs, 220V	0791	Bien móvil	Mantenimiento de edificios	1	Excelente (como nuevo)
Estantería modular metálica, 5 niveles, gris	0792	Bien móvil	Mantenimiento de edificios	1	Excelente (como nuevo)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con dos cajones, marca	0793	Bien móvil	Mantenimiento de edificios	1	Regular (averías)
Silla de oficina sobre ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma cubiertos de tela roja, con apoya brazos marca	0794	Bien móvil	Mantenimiento de edificios	1	Bueno (marcas de uso)
Armario gris, en MDF con recubrimiento de Formica, dos puertas bajas, tres plantas superiores, dos puertas de cristal, mar	0795	Bien móvil	Mantenimiento de edificios	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa para computadora gris, superficie de MDF con recubrimiento de Formica y patas metálicas, con tres cajones, marca	0796	Bien móvil	Mantenimiento de edificios	1	Regular (averías)
Silla de oficina con ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma con revestimiento de cuero sintético negro, con a	0797	Bien móvil	Mantenimiento de edificios	1	Bueno (marcas de uso)
Split Komeco, 9000 BTUs, 220V	0798	Bien móvil	Mantenimiento de edificios	1	Excelente (como nuevo)
Frigorífico Electrolux/Prosdócimo, modelo R27, marrón, una puerta, 220V	0799	Bien móvil	Mantenimiento de edificios	1	Bueno (marcas de uso)
Armario de acero, dos puertas correderas, marrón, marca Aceromet	0800	Bien móvil	Mantenimiento de edificios	1	Bueno (marcas de uso)
Bench Drill, marca Lynus, modelo FCL-2001F, 3/4 CV, 220V	0801	Bien móvil	Mantenimiento de edificios	1	Bueno (marcas de uso)
Mesa de comedor, redonda, Armario de MDF con recubrimiento de Formica, azul y gris, marca Projeto	0802	Bien móvil	Mantenimiento de edificios	1	Regular (averías)
Mesa para computadora, base metálica, superficie de MDF con recubrimiento de Formica, tres cajones, marca desconocid	0803	Bien móvil	Mantenimiento de edificios	1	Regular (averías)
Silla de oficina sobre ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma cubiertos de tela roja, con apoya brazos, marca	0804	Bien móvil	Mantenimiento de edificios	1	Bueno (marcas de uso)
Silla de oficina sobre ruedas, base metálica, asiento y respaldo de espuma cubiertos de tela roja, con apoya brazos, marca	0805	Bien móvil	Mantenimiento de edificios	1	Bueno (marcas de uso)
Estantería modular de acero, 6 niveles, gris	0806	Bien móvil	Mantenimiento de edificios	1	Bueno (marcas de uso)
Armario de acero, azul, dos puertas, con llave, marca desconocida	0807	Bien móvil	Mantenimiento de edificios	1	Regular (averías)
Aire acondicionado tipo ventana, marca Fedders, potencia desconocida	0808	Bien móvil	Mantenimiento de edificios	1	Regular (averías)
Borescope, marca Exttech	0809	Bien móvil	Mantenimiento de edificios	1	Bueno (marcas de uso)
Hormigonera 300 litros	0814	Bien móvil	CUF	1	Bueno (marcas de uso)
Cabezas de pretensado para la ejecución de estructuras pretensadas	0815	Bien móvil	CUF	2	Regular (averías)
Cubo basculante de hormigón	0816	Bien móvil	CUF	1	Regular (averías)
Carretilla elevadora Hyster, diésel, capacidad para 2,5 toneladas	0817	Bien móvil	CUF	1	Bueno (marcas de uso)
Compresor de motor de aire CETEC DTR 175-A	0818	Bien móvil	CUF	1	Bueno (marcas de uso)
Martillo de aire comprimido CETEC	0819	Bien móvil	CUF	1	Bueno (marcas de uso)
Compresor de aire	0820	Bien móvil	CUF	1	Regular (averías)
Polipasto eléctrico TCS 3t, dos cabrestantes motorizados con cables de acero y ganchos con cerraduras	0821	Bien móvil	Inspección física	1	Bueno (marcas de uso)

IF-2025-132999066-APN-DNATF#JGM



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-132999066-APN-DNATF#JGM

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 1 de Diciembre de 2025

Referencia: ANEXO A (1)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 22 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.12.01 17:29:11 -03:00

Ricardo BOTANA
Director Nacional
Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras
Jefatura de Gabinete de Ministros

Anexo A Inventario y Transferencia de Bienes Espanhol assinado pdf

Código do documento 2cb920dd-c606-4ef6-b566-5464af52dd42



Assinaturas



Pedro Henrique Mendes de Castro
pedro.mendes@csinfra.com.br
Aprovou



FERNANDO ANTONIO QUINTAS ALVES FILHO:28331013840
Certificado Digital
fernando.quintas@csinfra.com.br
Assinou



RODRIGO PINHEIRO ANDRADE:91904498515
Certificado Digital
rodrigo.pandrade@csinfra.com.br
Assinou



Guilherme Pissai Esteves
guilherme.esteves@csrodoviasmercosul.com.br
Aprovou

Guilherme Pissai Esteves

Eventos do documento

01 Dec 2025, 17:59:25

Documento 2cb920dd-c606-4ef6-b566-5464af52dd42 **criado** por PEDRO HENRIQUE MENDES DE CASTRO (5d1e2173-3a1f-4b5f-9a89-9d8344945d78). Email:pedro.mendes@csinfra.com.br. - DATE_ATOM: 2025-12-01T17:59:25-03:00

01 Dec 2025, 18:04:07

Assinaturas **iniciadas** por PEDRO HENRIQUE MENDES DE CASTRO (5d1e2173-3a1f-4b5f-9a89-9d8344945d78). Email: pedro.mendes@csinfra.com.br. - DATE_ATOM: 2025-12-01T18:04:07-03:00

01 Dec 2025, 18:04:23

PEDRO HENRIQUE MENDES DE CASTRO **Aprovou** (5d1e2173-3a1f-4b5f-9a89-9d8344945d78) - Email: pedro.mendes@csinfra.com.br - IP: 200.231.12.66 (200.231.12.66 porta: 48668) - [Geolocalização: -23.6073333 -46.6747685](#) - Documento de identificação informado: 363.247.848-19 - DATE_ATOM: 2025-12-01T18:04:23-03:00

01 Dec 2025, 18:25:54

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - FERNANDO ANTONIO QUINTAS ALVES FILHO:28331013840 **Assinou** Email: fernando.quintas@csinfra.com.br. IP: 200.231.12.66 (200.231.12.66 porta: 56190). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SyngularID Multipla,CN=FERNANDO ANTONIO QUINTAS ALVES FILHO:28331013840. - DATE_ATOM: 2025-12-01T18:25:54-03:00

01 Dec 2025, 18:27:12**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RODRIGO PINHEIRO ANDRADE:91904498515 Assinou**Email: rodrigo.pandrade@csinfra.com.br. IP: 200.231.12.66 (200.231.12.66 porta: 59284). Dados do Certificado:
C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SyngularID Multipla,CN=RODRIGO PINHEIRO ANDRADE:91904498515. - DATE_ATOM:
2025-12-01T18:27:12-03:00**01 Dec 2025, 18:50:38**GUILHERME PISSAIA ESTEVES **Aprovou** - Email: guilherme.esteves@csrodoviasmercosul.com.br - IP:138.186.164.21 (21.164.186.138.in-addr.arpa.verointernet.com.br porta: 6102) - [Geolocalização: -28.5933568](#)[-56.0300032](#) - Documento de identificação informado: 224.210.648-13 - DATE_ATOM: 2025-12-01T18:50:38-03:00

Hash do documento original

(SHA256):24237cc4ffcc8c34f2ade28b8af027f3b4d2cef57f030972b8cca6e5026a96d2

(SHA512):fe98dd9aa970452fe82ab618bb329112e52d7add9da68b08414260a136c8d8ad7dc9509050b23ff1bef817e5df43d5d800abdea07e7a29a515fef476481f11a5

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign****Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL**Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.